

## Obras Aprovadas

Registro 10/0006	Bairro Ilha Parque	Descrição da Obra  COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NA QUADRA, POIS A AREIA ESTA TRAZENDO TRANSTORNO AOS MORADORES
Setor 1	Classificação Esporte Lazer	
Responsável SMEL	Situação Aprovada	
Executor SMEL	Execução da Obra OP	
Registro 10/0007	Bairro Ilha Parque	Descrição da Obra  RETIRADA DE POSTE DE DENTRO DO TERRENO N 34 DA AV. AYRTON SENNA, ESTA PREJUDICANDO OS MORADORES DO LOTE
Setor 1	Classificação Iluminação	
Responsável SMSP/DEIP	Situação Aprovada	
Executor SMSP/DEIP	Execução da Obra OP	
Registro 10/0009	Bairro Ilha Parque	Descrição da Obra  RETIRADA DO POSTE QUE SE ENCONTRA NA AV. DARCY RIBEIRO COM AV. BEIRA RIO, ESTA ATRAPALHANDO O TRANSITO E COLOCANDO EM RISCO OS VEICULOS
Setor 1	Classificação Iluminação	
Responsável SMSP/DEIP	Situação Aprovada	
Executor SMSP/DEIP	Execução da Obra OP	
Registro 10/0051	Bairro Ilha Parque	Descrição da Obra  GRADE DE PROTEÇÃO EM VOLTA DO PLAY GROUD DA PRAÇA JOÃO STREVA (PARA EVITAR QUE OS CACHORROS FAÇAM SUAS NECESSIDADES NA ÁREA, PARA QUE NÃO PREJUDIQUE AS CRIANÇAS COM DOENÇAS)
Setor 1	Classificação Esporte Lazer	
Responsável SMEL	Situação Aprovada	
Executor FURBAN	Execução da Obra OP	
Registro 10/0056	Bairro Ilha Parque	Descrição da Obra  COBERTURA DA QUADRA JOÃO STREVA
Setor 1	Classificação Cobertura de Quadra	
Responsável SMEL	Situação Aprovada	
Executor SMEL	Execução da Obra OP	
Registro 10/0058	Bairro Ilha Parque	Descrição da Obra  GRADE DE PROTEÇÃO PARA A PRAÇA DA AV. HEBERT VIANA COM A RUA 9-B, NA CALÇADA DA AVENIDA HEBERT VIANA.
Setor 1	Classificação Urbanização Geral	
Responsável FURBAN	Situação Aprovada	
Executor FURBAN	Execução da Obra OP	

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0059	Ilha Parque		
Setor	Classificação		
1	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	PROJETO PAISAGÍSTICO COM PLAY-GROUND, NO TREVO ENTRE A AV. DARCY RIBEIRO COM A AV. BEIRA RIO E RUA 14-B.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0801	Ilha Parque		
Setor	Classificação		
1	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	BUEIROS DE ÁGUAS PLUCIAIS NAS RUAS 7-A ESQUINA COM AV. DARCY RIBEIRO E A. BEIRA RIO, RUA 2-A COM AV. BEIRA RIO, RUA 2B COM AV. HEBERT VIANA E RUA 6B COM AV. HEBERT VIANA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0802	Ilha Parque		
Setor	Classificação		
1	Edificação CRAS		
Responsável	Situação		
SMAC	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CRAS	
Executor	Execução da Obra		
SMAC	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1304	Ilha Parque		
Setor	Classificação		
1	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	COLOCAÇÃO DE POSTE COM ILUMINAÇÃO NO FINAL DA RUA 2-C E OUTRO NO INÍCIO DA RUA 1-B COM AV. HEBERT VIANA	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1556	Ilha Parque		
Setor	Classificação		
1	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REFORMA GERAL DA PRAÇA JOÃO STREVA, COM COLOCAÇÃO DE JOGOS DE DAMAS NAS MESAS	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1677	Ilha Parque		
Setor	Classificação		
1	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL EM TODAS AS AVENIDAS E RUAS DO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0052	Jardim das Américas		
Setor	Classificação		
1	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REFORMA NAS QUADRAS DA RUA CALIFÓRNIA E CONJUNTO HABITACIONAL VILA HARMONIA	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0053	Jardim das Américas		
Setor	Classificação		
1	Edificação Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REFORMA E COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO EM TODAS AS LADEIRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA HARMONIA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0804	Jardim das Américas		
Setor	Classificação		
1	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS DAS RUAS RUBENS LOPES, BARTOLOMEU BUENO E NOVA YORK	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0805	Jardim das Américas		
Setor	Classificação		
1	Implantação		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DE GUARDA CORPO NA SERVIDÃO QUE DA ACESSO A DUAS ESCOLAS, MARIA JOSÉ CAMPOS E ESTADUAL ESPÍRITO SANTOS - ENTRE AS RUAS PLÍNIO MOREIRA E SAR. PAULO MOREIRA	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0806	Jardim das Américas		
Setor	Classificação		
1	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA - ENTRE AS RUAS CALIFÓRNIA E NOVA YORK	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1149	Jardim das Américas		
Setor	Classificação		
1	Cobertura de Quadra		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA HARMONIA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1268	Jardim das Américas		
Setor	Classificação		
1	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	DESAPROPRIAR ÁREA DE TERRA QUE SERVA AO LAJE E LAJE E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES COM CAMPO DE FUTEBOL NAS DIMENÇÕES OFICIAIS, COMPOSTAS DE PISTA DE ATLETISMO E OUTRAS DEPENDENCIAS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1375	Jardim das Américas		
Setor	Classificação		
1	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA WASHITON, KANSAS E NOVA ORLEANS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1376	Jardim das Américas		
Setor	Classificação		
1	Implantação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UMA CERCA NO LOGRADOURO DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA HARMONIA, COM ACESSO A RUA RUBENS SIMÕES	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1557	Jardim das Américas		
Setor	Classificação		
1	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTRE AS RUAS CALIFÓRNIA E NOVA YORK	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1678	Jardim das Américas		
Setor	Classificação		
1	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	MANUTENÇÃO DETALHADA DE REDE DE ESGOTO	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0033	Parque das Ilhas		
Setor	Classificação		
1	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0060	Parque das Ilhas		
Setor	Classificação		
1	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONTENÇÃO NO SÃO JORGE E PARQUE DAS ILHAS	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0063	Parque das Ilhas		
Setor	Classificação		
1	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CALÇADA PRÓXIMA AO PONTO DE ÔNIBUS NA SAÍDA DO PARQUE DAS ILHAS (BARTOLOMEU BUENO)	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0066	Parque das Ilhas		
Setor	Classificação		
1	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AYRTON SENNA - PAISAGISMO	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0068	Parque das Ilhas		
Setor	Classificação		
1	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COLOCAÇÃO DE MURO DE ALVENARIA E GRADE DE FERRO NA ENTRADA DO BAIRRO, PLANTIO DE CERCA VIVA E RETIRADA DE CERCA DE ARAME	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0069	Parque das Ilhas		
Setor	Classificação		
1	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	COLOCAÇÃO DE PISO CIMENTÍCIO NA QUADRA DE AREIA DO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1558	Parque das Ilhas		
Setor	Classificação		
1	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	TROCA DO ARO DE BASQUETE DA QUADRA E ONDE ESTA FALTANDO COLOCAR UM	
Executor	Execução da Obra		
SMEL	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0028	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Edificação Geral		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	COBERTURA DOS PONTOS DE ÔNIBUS DA RUA FRANCISCO A ROCHA DO Nº 368 AO 171	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0034	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE ALA DE PROTEÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS QUE DESEMBOCA NO RIO PARAÍBA DO SUL, QUE SE ENCONTRA DESCALÇADA, CONFORME VISTORIA FURBAN NA SOLICITAÇÃO Nº 105/05.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0035	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Implantação		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	COLOCAÇÃO DE MESAS E BANCOS NA RUA MUTIRÃO.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0036	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	COBERTURA NOS PONTOS DE ÔNIBUS EXISTENTES NA PRAÇA DO MORRO SÃO JORGE E MORRO DA CONQUISTA.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0037	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	LIMPEZA DAS SERVIDÕES DO MORRO DA CONQUISTA.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0038	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ESPERANÇA Nº 68.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0043	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA JOÃO PESSOA DO Nº 110 AO 50.	
Executor	Execução da Obra		
SMP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0046	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO NO INÍCIO DO ESCADÃO DA RUA UNIÃO.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0047	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CANALETAS PARA ESCOAR ÁGUAS PLUVIAIS QUE DESCE DO ESCADÃO (RUA UNIÃO, PRÓXIMO AO Nº 146).	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0048	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COLOCAÇÃO DE BUEIROS NA RUA SOLDADO FRANCISCO A. ROCHA DO Nº 368 AO 171.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1037	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO NA RUA JAIME MARTINS NAS IMEDIAÇÕES DO Nº 409 POR NÃO EXISTIR CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1039	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REFORMA DA ÁREA DE LAZER NA SERVIDÃO DA FELICIDADE	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1040	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	MURO DE CONTENÇÃO NA SERVIDÃO DA FELICIDADE NºS 64 AO 68	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1042	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Edificação Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	ACERTO DA CALÇADA ONDE HAVIA UMA BOMBA D'ÁGUA DO SAAE NA RUA JAIME MARTINS COM A RUA MARAJÓ	
Executor	Execução da Obra		
SMG	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1266	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	DESAPROPRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES COM CAMPO DE FUTEBOL NAS DIMENÇÕES OFICIAIS, COMPOSTAS DE PISTA DE ATLETISMO E OUTRAS DEPENDENCIA PARA A PRÁTICA DE ESPORTES	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1377	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REPARO DAS MANILHAS NA RUA PORTO ALEGRE MATA-BURRO EM LOCAL IDEAL	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1378	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REPARO NO BUEIRO DA RUA D. JOÃO VI EM FRENTE AO Nº 25	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1379	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	INSTALAÇÃO DE BUEIRO NA RUA CAVIANA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1380	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Escada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CORRIMÃO NA ENTRADA DA RUA LATERAL	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1381	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL DA RUA FERNANDO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1382	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	DESENTUPIMENTO DO MANILHÃO NA RUA FERNANDO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1553	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Manutenção		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	LIMPEZA AO LADO DA LINHA FÉRREA	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1554	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Manutenção		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	LIMPEZA E URBANIZAÇÃO DA RUA LATERAL	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1676	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DE UM PONTO DE ÔNIBUS NA RUA ALFREDO MOREIRA	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1773	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Pavimentação		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA NA RUA MUTIRÃO LIGANDO A SERVIDÃO, PARA O ACESSO DE DEFICIENTES QUE MORAM NO LOCAL.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		



Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1884	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO PARA A RUA LATERAL A PARTIR DO Nº 857	
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1885	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Implantação		
Responsável	Situação		
SMS	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	IMPLANTAÇÃO DE UMA EQUIPE DO PSF PARA ATENDER OS MORADORES DOS NÚCLEOS: CAVIANA, CONQUISTA E ESTRADA LATERAL	
SMS	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1888	Santo Agostinho		
Setor	Classificação		
1	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	REVISÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PROF. JAIME MARTINS	
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0001	Vila Americana		
Setor	Classificação		
1	Pavimentação		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	RECUPERAÇÃO DE ROTATORIA - NUCLEO SANTA LUZIA	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0004	Vila Americana		
Setor	Classificação		
1	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	ACRESCIMO DO MURO DA PISTA SKATE NA PRAÇA DE ESPORTE	
SMEL	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0020	Vila Americana		
Setor	Classificação		
1	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	SINALIZAÇÃO NAS RUAS (PLACAS COM OS NOMES)	
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0022	Vila Americana		
Setor	Classificação		
1	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PASSARELA DO VIADUTO - AP	
SMSP/DEIP	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0023	Vila Americana		
Setor	Classificação		
1	Edificação Ens. Infant.		
Responsável	Situação		
SME	Aprovada	ACRESCIMO DA CRECHE AMOR PERFEITO COM CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO PARA ABRIGAR UM JARDIM DE INFÂNCIA.	
Executor	Execução da Obra		
SME	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0026	Vila Americana		
Setor	Classificação		
1	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO JUNTO AO Nº 161 NO NÚCLEO SANTA LUZIA.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0027	Vila Americana		
Setor	Classificação		
1	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	CANALIZAÇÃO DE REDE DE ESGOTO - NUCLEO RECANTO DAS MINAS E SANTA LUZIA	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0064	Vila Americana		
Setor	Classificação		
1	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REFORMA DAS CALÇADAS DA AV. INTEGRAÇÃO E ARGENTINA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0810	Vila Americana		
Setor	Classificação		
1	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	REFORMA E CONTENÇÃO DE ENCOSTA, DRENAGEM DOS NÚCLEOS DE POSSE, STª LUZIA E RACANTO DAS MINAS	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0811	Vila Americana		
Setor	Classificação		
1	Meio Ambiente		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	PODA E CORTE DE ARVORES AO LONGO DA AV. DA INTEGRAÇÃO E ARGENTINA	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1008	Vila Americana		
Setor	Classificação		
1	Escada		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE ESCADÃO AO LADO DO Nº 161, NO NÚCLEO SANTA LUZIA	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1010	Vila Americana		
Setor	Classificação		
1	Escada		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE ESCADÃO NO FINAL DA RUA SANTA LUZIA PERTO DO Nº 202.	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1306	Vila Americana		
Setor	Classificação		
1	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA NA AV. BEIRA RIO ENTRE A RUA EQUADOR E RUA BOLÍVIA	
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1513	Vila Americana		
Setor	Classificação		
1	Edificação CRAS		
Responsável	Situação		
SMAC	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO NO BAIRRO, DE UMA FÁBRICA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS.	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1882	Vila Americana		
Setor	Classificação		
1	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA RUA PRINCESA IZABEL (BURACO QUENTE)	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0013	Volta Grande		
Setor	Classificação		
1	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDGAR CUNHA	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0015	Volta Grande		
Setor	Classificação		
1	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUIR UM CAMPO DE GRAMA SINTETICA NA PRAÇA ROBERTO PINHO SOARES	
SMEL	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0040	Volta Grande		
Setor	Classificação		
1	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	REFORMA DAS DUAS QUADRAS DE ESPORTES DO BAIRRO VOLTA GRANDE I	
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0041	Volta Grande		
Setor	Classificação		
1	Edificação Ens. Infant.		
Responsável	Situação		
SME	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	AMPLIAÇÃO DA CRECHE NOSSO ESPAÇO.	
SME	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0044	Volta Grande		
Setor	Classificação		
1	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	MANUTENÇÃO DOS TACHÕES DA RUA SARGENTO PAULO MOREIRA.	
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0050	Volta Grande		
Setor	Classificação		
1	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	REFORMA DAS CALÇADAS (PISO DA PRAÇA DE ESPORTES ROBERTO PINHO SOARES).	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1100	Volta Grande		
Setor	Classificação		
1	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CALÇADÃO EM AMBOS OS LADOS DA RUA 1050	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1101	Volta Grande		
Setor	Classificação		
1	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	MANILHAMENTO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS FLUVIAIS DAS RUAS 1031A E 1031, 1033A E 1033 E RETIRAR PLACAS DE CANALETAS	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1102	Volta Grande		
Setor	Classificação		
1	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	ENERGIA NO PALCO DA PRAÇA ROBERTO PINTO SOARES	
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1383	Volta Grande		
Setor	Classificação		
1	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO VOLTA GRANDE I (FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA)	
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1629	Volta Grande		
Setor	Classificação		
1	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E TROCA DA ILUMINAÇÃO, TELAS, REFORMA DOS BANCOS E CONSTRUÇÃO DE MAIS LUGARES	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1881	Volta Grande		
Setor	Classificação		
1	Reforma Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REFORMA DA PISTA DE SKATE NO VOLTA GRANDE III	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0018	Volta Grande II		
Setor	Classificação		
1	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	PINTAR FAIXA DE PEDESTRES E OUTRAS SINALIZAÇÕES PERTINENTES NAS RUA ALFREDO MOREIRA, E 1017 SENDO QUE EM FRENTE AO N 11 COLOCAR PLACA E SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTE FISICO	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0039	Volta Grande II		
Setor	Classificação		
1	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COLOCAR CALÇADÃO NA RUA 1017	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0062	Volta Grande II		
Setor	Classificação		
1	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	COBERTURA NO PONTO DE ÔNIBUS FINAL DA LINHA AÇUDE X SANTO AGOSTINHO	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0814	Volta Grande II		
Setor	Classificação		
1	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	CONTRUÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS COM COBERTURA NO PONTO FINAL DA LINHA AÇUDE X SANTO AGOSTINHO ENTRE AS RUAS 1022 E 1024	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0817	Volta Grande II		
Setor	Classificação		
1	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO ENTORNO DA FAETEC, COM BANCOS E MESAS ENTRE AS RUAS 1030, 1032, 1019 E 1015	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1120	Brasilândia		
Setor	Classificação		
2	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	MANILHAMENTO DO VALÃO ENTRE A BR 393 E SOBREMETAL	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1122	Brasilândia		
Setor	Classificação		
2	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUBENS GONÇALVES	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1384	Brasilândia		
Setor	Classificação		
2	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA ENTRE ÀS ÁRVORES NA ÁREA VERDE EM FRENTE AO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0106	Caieiras		
Setor	Classificação		
2	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DE QUATRO (4) BUEIROS NA RUA ROQUETE PINTO, NA ENTRADA DO BAIRRO.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0140	Caieiras		
Setor	Classificação		
2	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	TROCA DE TODA REDE DE ESGOTO DA RUA ROQUETE PINTO.	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0146	Caieiras		
Setor	Classificação		
2	Meio Ambiente		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	REFLORESTAMENTO DA RUA ROQUETE PINTO, PRÓXIMO A PRAÇA NILTON	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0824	Caieiras		
Setor	Classificação		
2	Edificação Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UM MURO ENTRE A LINHA FÉRREA COM A QUADRA DE ESPORTES E O CAMPO DE FUTEBOL (RUA ROQUETE PINTO Nº 1333)	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0123	Cailândia		
Setor	Classificação		
2	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	MURO DE CONTENÇÃO NA AV. DOS GAÚCHOS	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0125	Cailândia		
Setor	Classificação		
2	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	REVITALIZAÇÃO COM PLANTIO DE PALMEIRA, GRAMA, MURO E CANALETAS AO LADO, NA ESCADA DE LIGAÇÃO DO BAIRRO CAILÂNDIA AO BAIRRO BRASILÂNDIA.	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0820	Cailândia		
Setor	Classificação		
2	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	MURO DE CONTENÇÃO NA PRAÇA AO LADO DA IGREJA CATÓLICA	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0821	Cailândia		
Setor	Classificação		
2	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	AMPLIAÇÃO E AUMENTO DA GRADE DE PROTEÇÃO NA PRAÇA AO LADO DA IGREJA CATÓLICA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1385	Cailândia		
Setor	Classificação		
2	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E GUARDA-CORPO NA AVENIDA DOS GAÚCHOS EM FRENTE AO Nº 04	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1386	Cailândia		
Setor	Classificação		
2	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	TROCA DA TAMPA DO COLETOR TRANSVERSAL PARA CONCRETO, AVENIDA DOS GAÚCHOS EM FRENTE AO Nº 83	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1772	Cailândia		
Setor	Classificação		
2	Revitalização		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	TROCA DE PISO, RETIRADA DOS BRINQUEDOS, COLOCAÇÃO DE MESA DE PING-PONG, MESAS COBERTAS, RUA 05 DE MAIO EM FRENTE AO Nº 40	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0121	Candelária		
Setor	Classificação		
2	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	TROCA DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL.	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1088	Candelária		
Setor	Classificação		
2	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COLOCAÇÃO DE MANILHA NAS RUAS TORRES E AV. MAURO FRANCISCO	
Executor	Execução da Obra		
IPPU	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1127	Candelária		
Setor	Classificação		
2	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	MANILHAMENTO NA EXTENSÃO DO CÓRREGO DO INGÁ, PARALELO A RUA MAURO FRANCISCO TORRES	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1201	Candelária		
Setor	Classificação		
2	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONTENÇÃO ECOLÓGICA, REFLORESTAMENTO E DRENAGEM CORRETIVA DA RUA MAURO FRANCISCO TORRES ENTRE OS Nº 679 E 809	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1208	Candelária		
Setor	Classificação		
2	Edificação CRAS		
Responsável	Situação		
SMAC	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO CRAS NO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1387	Candelária		
Setor	Classificação		
2	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA MAURO FRANCISCO TORRES	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1388	Candelária		
Setor	Classificação		
2	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE SETE MATA-BURROS ENTRE AS RUAS MAURO F. TORRES E RUA E	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		



Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1389	Candelária		
Setor	Classificação		
2	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE TODOS OS BUEIROS DO BAIRO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1390	Candelária		
Setor	Classificação		
2	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA RUA MAURO FRANCISCO TORRES	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1391	Candelária		
Setor	Classificação		
2	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UMA REDE PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA NA RUA TORRES	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1392	Candelária		
Setor	Classificação		
2	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	ALINHAMENTO DA RUA MAURO FRANCISCO TORRES - PRÓXIMO A ESCOLA MUNICIPAL SÉRGIO ROCHA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1393	Candelária		
Setor	Classificação		
2	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CANALETA NOS MORROS DO ESCADÃO DA PAZ	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1627	Candelária		
Setor	Classificação		
2	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REFORMA GERAL DA PRAÇA DE LAZER COM IMPLANTAÇÃO DE NOVOS BRINQUEDOS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1880	Candelária		
Setor	Classificação		
2	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	TROCA DO RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ESCADÃO DA PAZ	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0073	Dom Bosco		
Setor	Classificação		
2	Edificação Ens. Infant.		
Responsável	Situação		
SME	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNDO COLORIDO	
SME	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0075	Dom Bosco		
Setor	Classificação		
2	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	DRAGAGEM DO RIO QUE FAZ DIVISA COM O BAIRRO CALIFORNIA	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0079	Dom Bosco		
Setor	Classificação		
2	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUIR BUEIROS NAS RUA N. RAMOS NA ESQUINA COM AS RUAS WASHINGTON LUIZ E DEODORO DA FONSECA	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0080	Dom Bosco		
Setor	Classificação		
2	Edificação Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS FEMININO E MASCULINO NO CRAS - GALPAO DE ANEXO	
SMAC	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0082	Dom Bosco		
Setor	Classificação		
2	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (A SER DEFINIDO PELA PMVR)	
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0086	Dom Bosco		
Setor	Classificação		
2	Reforma CRAS		
Responsável	Situação		
SMAC	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	AUMENTAR O MURO QUE CIRCUNDA O CRAS	
SMAC	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0107	Dom Bosco		
Setor	Classificação		
2	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	REFORMA COM INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA RUA HERMES DA FONSECA.	
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0118	Dom Bosco		
Setor	Classificação		
2	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	REVITALIZAÇÃO, COM INSTALAÇÃO DE PLAY-GROUND, NA PRAÇA LOCALIZADA AO LADO DO CÓLEGIO MAESTRO FRANKLIN DE CARVALHO JÚNIOR.	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0119	Dom Bosco		
Setor	Classificação		
2	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	REFORMA DO CAMPO SOCIETY, LOCALIZADO NA RUA HERMES DA FONSECA.	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0136	Dom Bosco		
Setor	Classificação		
2	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	EXECUÇÃO DE DRENAGEM PARA ACABAR COM O ALAGAMENTO NAS DUAS QUADRAS DE ESPORTES E PISTA DE SKATE, QUE SÃO JUNTAS.	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1143	Dom Bosco		
Setor	Classificação		
2	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	REFORMA DA PRAÇA AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL MAESTRO FRANKLIN DE CARVALHO	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0148	Nova São Luiz		
Setor	Classificação		
2	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	REFORMA GERAL NA QUADRA DE ESPORTES, PRINCIPALMENTE NO MURO QUE SE ENCONTRA TRINCADO	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0078	Pinto da Serra		
Setor	Classificação		
2	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	REFORMA NAS CALÇADAS DO COMEÇO AO FIM DO BAIRRO	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0081	Pinto da Serra		
Setor	Classificação		
2	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	REVISÃO NAS LAMPADAS DOS POSTES	
SMSP/DEIP	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0087	Pinto da Serra		
Setor	Classificação		
2	Cobertura de Quadra		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	COBERTURA E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE	
Executor	Execução da Obra		
SMEL	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0089	Pinto da Serra		
Setor	Classificação		
2	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	COBERTURA DOS PONTOS DE ONIBUS DESCOBERTOS NO BAIRO	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0103	Pinto da Serra		
Setor	Classificação		
2	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	AUMENTAR A MANILHA JUNTO AO ESCADÃO JOSE NOGUEIRA, NÃO ESTA DANDO VAZÃO E ESTA AFETANDO 3 CASAS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0105	Pinto da Serra		
Setor	Classificação		
2	Implantação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DO MINI PLAY-GROUND	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1771	Pinto da Serra		
Setor	Classificação		
2	Escada		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UM ESCADÃO NA SERVIDÃO AO LADO DO Nº. 2728 NA AV. FRANCISCO TORRES.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0126	São Luiz		
Setor	Classificação		
2	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	PODA CORRETIVA E REVITALIZAÇÃO PAISAGÍSTICA EM TODO O BAIRO BEM COMO NOS LOTEAMENTOS OURO VERDE, JARDIM VILA RICA E POUSADA BEIJA FLOR	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0151	São Luiz		
Setor	Classificação		
2	Implantação		
Responsável	Situação		
SMA	Aprovada	COLOCAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA NA AV. FRANCISCO TORRES	
Executor	Execução da Obra		
SMA	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1137	São Luiz		
Setor	Classificação		
2	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	PAVIMENTAÇÃO DA RUA QUINTA DAS FLORES	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1879	São Luiz		
Setor	Classificação		
2	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COMPLEMENTAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CANDELÁRIA ENTRE OS Nº 1191 E 1945	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0084	São Sebastião		
Setor	Classificação		
2	Edificação Saúde		
Responsável	Situação		
SMS	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE PSF	
Executor	Execução da Obra		
SMS	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0091	São Sebastião		
Setor	Classificação		
2	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DA AREA NA BEIRA DO CORREGO DA AMIZADE COM POMAR POPULAR, PRAÇA COM BANCOS E CALÇADA PARA CAMINHAR	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0094	São Sebastião		
Setor	Classificação		
2	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	MODIFICAR O TRAJETO NAS RUAS B10 E B11 TORNANDO-AS MÃO ÚNICA PARA FACILITAR O ACESSO DOS ONIBUS	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0096	São Sebastião		
Setor	Classificação		
2	Cobertura de Quadra		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	COBERTURA NA QUADRA DE ESPORTES HENRIQUE PASSAROTO	
Executor	Execução da Obra		
SMEL	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0097	São Sebastião		
Setor	Classificação		
2	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGÔTO NA RUA DA CONQUISTA	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0098	São Sebastião	
Setor	Classificação	
2	Drenagem	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	AUMENTAR O Nº. DE BUEIROS NO BAIRRO TROCANDO AS TAMPAS DE CONCRETO POR TAMPAS DE FERRO
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0099	São Sebastião	
Setor	Classificação	
2	Sistema Viário	
Responsável	Situação	
SMSP	Aprovada	COLOCAR PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NAS RUAS DE TODO O BAIRRO
Executor	Execução da Obra	
SMSP	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0100	São Sebastião	
Setor	Classificação	
2	Reforma Geral	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	REVITALIZAR A PRAÇA DULCINEIA FURTADO, CONSTRUINDO TAMBEM NESTA UM CORETO PARA EVENTOS CULTURAIS COM INSTALAÇÃO ELETRICA E UM CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0101	São Sebastião	
Setor	Classificação	
2	Contenção	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	REFORMAR MURO DE CONTENÇÃO ENTRE AS RUAS 3 DE JUNHO E CONQUISTA
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0109	São Sebastião	
Setor	Classificação	
2	Edificação CRAS	
Responsável	Situação	
SMAC	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO SOCIAL COM ESPAÇO MULTI-USO EM GERAL.
Executor	Execução da Obra	
SMAC	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0111	São Sebastião	
Setor	Classificação	
2	Esporte Lazer	
Responsável	Situação	
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO TRECHO DA RUA 10-B COM A RUA 11-B.
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0112	São Sebastião	
Setor	Classificação	
2	Revitalização	
Responsável	Situação	
SMSP	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DE POMAR COMUNITÁRIO EM TODA EXTENSÃO DA MARGEM DO RIBEIRÃO DA AMIZADE.
Executor	Execução da Obra	
SMSP	OP	

Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0144	São Sebastião	
Setor	Classificação	
2	Esporte Lazer	
Responsável	Situação	
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO E VESTIARIO
Executor	Execução da Obra	
SMEL	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0147	São Sebastião	
Setor	Classificação	
2	Meio Ambiente	
Responsável	Situação	
SMSP	Aprovada	COLOCAR PLACA DE "É PROIBIDO JOGAR LIXO", RUA B1
Executor	Execução da Obra	
SMSP	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0149	São Sebastião	
Setor	Classificação	
2	Esporte Lazer	
Responsável	Situação	
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO CAMPO
Executor	Execução da Obra	
SMEL	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0150	São Sebastião	
Setor	Classificação	
2	Drenagem	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	RECUPERAÇÃO DE MATA BURRO DA RUA 3 DE JULHO
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1333	São Sebastião	
Setor	Classificação	
2	Esporte Lazer	
Responsável	Situação	
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1626	São Sebastião	
Setor	Classificação	
2	Esporte Lazer	
Responsável	Situação	
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE LAZER NA RUA 2 PRÓXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1878	São Sebastião	
Setor	Classificação	
2	Drenagem	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE BUEIROS NAS RUAS B-7, B-8, B-9, B-10 E B-11
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0165	Água Limpa		
Setor	Classificação		
3	Edificação Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	SUBSTITUIÇÃO DA PONTE NA RUA FELIPE DOS SANTOS	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0166	Água Limpa		
Setor	Classificação		
3	Edificação Geral		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE DEGRAUS APROPRIADOS, ESCADÃO QUE LIGA A RUA JASMIM À RUA VIOLETAS	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0168	Água Limpa		
Setor	Classificação		
3	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	URBANIZAÇÃO DA MINA DE ÁGUA POTÁVEL DA RUA SANTA LUZIA	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0173	Água Limpa		
Setor	Classificação		
3	Implantação		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	COBERTURA PARA OS PONTOS DE ÔNIBUS DAS RUAS: RIO ARAGUAIA, RUA A NO JD. GUARDA MÔR E FELIPE DOS SANTOS PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0176	Água Limpa		
Setor	Classificação		
3	Cobertura de Quadra		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	COBERTURA DAS QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NO NÚCLEO COROADOS	
Executor	Execução da Obra		
SMEL	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0191	Água Limpa		
Setor	Classificação		
3	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	DRENAGEM NA SERVIDÃO ENTRE A RUA ANGÉLICA, PAPOULAS E ENTRE ARGAPANTOS E JASMIM.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0829	Água Limpa		
Setor	Classificação		
3	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM ALGUNS PONTOS CRÍTICOS NA RUA ELÓI PEREIRA PIMENTEL	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		



Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0831	Água Limpa		
Setor	Classificação		
3	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DO COROADOS E REVITALIZAÇÃO COM PLANTIO DE ARVORES EM SUA EXTENÇÃO	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0832	Água Limpa		
Setor	Classificação		
3	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	ILUMINAÇÃO DO ABRIGO VISANDO A ESPERA DE ÔNIBUS NA RUA RIO ARAGUAIA Nº 165	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0833	Água Limpa		
Setor	Classificação		
3	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA 3 DO LOTEAMENTO VISTA BELA, PRÓXIMO A QUADRA DE ESPORTES	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0834	Água Limpa		
Setor	Classificação		
3	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE REDE DE CAPITAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV. FELIPE DOS SANTOS A PARTIR DO Nº 700 ATÉ O FINAL DA RUA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0835	Água Limpa		
Setor	Classificação		
3	Revitalização		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	REFORMA GERAL DO ESCADÃO QUE LIGA A AV. FELIPE DOS SANTOS COM A RUA PEDRO LESSA	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1394	Água Limpa		
Setor	Classificação		
3	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM TODA A EXTENÇÃO DO CAMPO DO COROADOS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1624	Água Limpa		
Setor	Classificação		
3	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REFORMA GERAL DA PRAÇA COM REVITALIZAÇÃO E PLANTIO DE ÁRVORES NA RUA 01, LOTEAMENTO VISTA BELA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1625	Água Limpa		
Setor	Classificação		
3	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	REFORMA GERAL DA QUADRA DE ESPORTES DO TÚNEL 20	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1770	Água Limpa		
Setor	Classificação		
3	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA 11 DE SETEMBRO PRÓXIMO AO Nº 38 NA SERVIDÃO MULTIRÃO E POSTERIOR ÁREA DE LAZER POR CIMA DA CONTENÇÃO	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1774	Água Limpa		
Setor	Classificação		
3	Cobertura de Quadra		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	COBERTURA DE QUADRA NO LOTEAMENTO VISTA BELA.	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0171	Nova Primavera		
Setor	Classificação		
3	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO NA SERVIDÃO EXISTENTE NA ESQUINA DAS RUAS CHICO MENDES E 1º DE MAIO.	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0172	Nova Primavera		
Setor	Classificação		
3	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA SANTANA, Nº 19	
SMP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0178	Nova Primavera		
Setor	Classificação		
3	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	LIMPEZA DE BUEIROS	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0181	Nova Primavera		
Setor	Classificação		
3	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	REFORMA DAS AREAS DE LAZER DO BAIRRO	
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0968	Nova Primavera		
Setor	Classificação		
3	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	SUBSTITUIÇÃO DA MANILHA DE 60 PARA 80 DE DIAMETRO MATA-BURRO - RUA M PRÓXIMO A ESCOLA M. LIONS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0970	Nova Primavera		
Setor	Classificação		
3	Drenagem		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	COLOCAÇÃO DE MANILHAS E LIMPEZA NA SERVIDÃO ENTRE AS RUAS 1 DE MAIO E DO ÍNDIO	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0975	Nova Primavera		
Setor	Classificação		
3	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	TROCA DE REDE DE ESGOTO QUE CONSTANTEMENTE ENTOPE NAS RUAS M, R, S E T	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0976	Nova Primavera		
Setor	Classificação		
3	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO - SAÍDA DA VOTORANTIN	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	Em Andamento		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0978	Nova Primavera		
Setor	Classificação		
3	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	MATA BURRO NAS RUAS C,L E R	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0979	Nova Primavera		
Setor	Classificação		
3	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	FAZER REDE DE ÁGUAS PLUVIAS NA ANTIGA RUA DO ÍNDIO	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0980	Nova Primavera		
Setor	Classificação		
3	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REFORMA DA PRAÇA COM COLOCAÇÃO DE REFLETORES NA PRAÇA E NO CAMPO E NIVELAMENTO DO GRAMADO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0981	Nova Primavera		
Setor	Classificação		
3	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UM TREVO SEPARANDO AS RUAS L DA RUA DA PRAÇA CENTRAL	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0982	Nova Primavera		
Setor	Classificação		
3	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REPARO NA PISTA QUE LIGA A BR 393 AO BAIRRO NOVA PRIMAVERA PRÓXIMO A ENTRADA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1395	Nova Primavera		
Setor	Classificação		
3	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ANTIGA RUA DO ÍNDIO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1396	Nova Primavera		
Setor	Classificação		
3	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO MAIS REPARO EM TODAS AS RUAS DO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1397	Nova Primavera		
Setor	Classificação		
3	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	MELHORAR O ESCOAMENTO PLUVIAL DO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1398	Nova Primavera		
Setor	Classificação		
3	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA T Nº 49	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1399	Nova Primavera		
Setor	Classificação		
3	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	PROLONGANDO A PAVIMENTAÇÃO ATÉ A RUA DA VOTORANTIN	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1622	Nova Primavera		
Setor	Classificação		
3	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NO CAMPO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1623	Nova Primavera		
Setor	Classificação		
3	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REFORMA DAS ÁREAS DE LAZER DO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1675	Nova Primavera		
Setor	Classificação		
3	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	REDUTOR DE VELOCIDADE EM FRENTE A QUADRA POLIESPORTIVA	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1769	Nova Primavera		
Setor	Classificação		
3	Drenagem		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	COLOCAÇÃO DE MANILHAS E LIMPEZA NA SERVIDÃO ENTRE AS RUAS 1º DE MAIO E DO ÍNDIO	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0183	Pedreira		
Setor	Classificação		
3	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CANALETA SOBRE A ENCOSTA ENTRE O CRUZAMENTO DAS ESTRADA DO CONTORNO E RUA VISCONDE DO RIO BRANCO EM CIMA DO TÚNEL 20	
Executor	Execução da Obra		
SMP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0188	Pedreira		
Setor	Classificação		
3	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CANALIZAÇÃO DAS ÁGUAS QUE PASSAM NA ESCOLA GOIÁS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0196	Pedreira		
Setor	Classificação		
3	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	ILUMINAÇÃO DO TRÊVO DO CONTORNO.	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0198	Pedreira	
Setor	Classificação	
3	Saneamento Básico	
Responsável	Situação	
SAAE	Aprovada	REDE DE ESGÔTO DANIFICADA DO TREVO DA RODOVIA DO CONTORNO ATÉ O Nº 10.400
Executor	Execução da Obra	
SAAE	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0200	Pedreira	
Setor	Classificação	
3	Drenagem	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	CANALIZAÇÃO DAS VALETAS DA AV. PAULO ERLEY
Executor	Execução da Obra	
SMP	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1400	Pedreira	
Setor	Classificação	
3	Drenagem	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DA CIMBAL ATÉ O CORREGO PRÓXIMO A PEDREIRA
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1767	Pedreira	
Setor	Classificação	
3	Drenagem	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE VALA DE CRISTA, ESCADA DISSIPADORA E RECUPERAÇÃO COM MANTAS VEGETAIS E BAMBU-MIRIM, NO TALUDE NOS FUNDOS DOS Nº. 8755 AO 8795 NA ÁREA DE POSSE, DA AV. PAULO ERLEI A. DE ABRANTES, CONFORME MEMO. CMDIC Nº. 127/09.
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1768	Pedreira	
Setor	Classificação	
3	Contenção	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO JUNTO AO Nº. 8377 DO NÚCLEO DE POSSE PEDREIRA, NA AV. PAULO ERLEI ALVES DE ABRANTES CONFORME OFÍCIO 564/09 FURBAN.
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0186	Três Poços	
Setor	Classificação	
3	Esporte Lazer	
Responsável	Situação	
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NA RUA VOTORANTIM
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0192	Três Poços	
Setor	Classificação	
3	Drenagem	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO TRÊS POÇOS
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0193	Três Poços		
Setor	Classificação		
3	Pavimentação		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	PAVIMENTAÇÃO DA RUAS LEA DOS SANTOS, SANTA RITA E SÃO GERALDO	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0194	Três Poços		
Setor	Classificação		
3	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	TROCA DE REDE DE ESGOTO DA RUA EGITO	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0195	Três Poços		
Setor	Classificação		
3	Drenagem		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CANALIZAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA VICENTE DE PAULA	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0837	Três Poços		
Setor	Classificação		
3	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO CÓRREGO DA DIVISA ENTRE VOLTA REDONDA E PINHEIRAL (AV. PAULO ERLEI)	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0839	Três Poços		
Setor	Classificação		
3	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE GABIÃO DOS DOIS LADOS DO LEITO DO CÓRREGO AV. PAULO ERLEI Nº 915	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0840	Três Poços		
Setor	Classificação		
3	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO PARQUE VITÓRIA ENTRE AS RUAS 1 E 9	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0999	Três Poços		
Setor	Classificação		
3	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO FINAL DA RUA 27 DE OUTUBRO	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1000	Três Poços		
Setor	Classificação		
3	Drenagem		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	COLOCAÇÃO DE TAMPA DE CANALETA NA RUA MONTEIRO EM FRENTE AO Nº 231	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1003	Três Poços		
Setor	Classificação		
3	Drenagem		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONTINUAÇÃO NO ATERRO HIDRAULICO COM MURO DE SOLO DE CIMENTO NAS RUAS SÃO JORGE E SANTA CLARA 300M	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1004	Três Poços		
Setor	Classificação		
3	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO AO LADO DA AV. PAULO ERLEI ALVES ABRANTES Nº 5130	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0156	Vila Rica (3)		
Setor	Classificação		
3	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, POIS EXISTE VAZAMENTO NO TETO.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0157	Vila Rica (3)		
Setor	Classificação		
3	Edificação CRAS		
Responsável	Situação		
SMAC	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CENTRO SOCIAL JUNTO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO	
Executor	Execução da Obra		
SMAC	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0158	Vila Rica (3)		
Setor	Classificação		
3	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	TROCA DA REDE DE ESGOTO DA RUA 01 E MONTEIRO	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0160	Vila Rica (3)		
Setor	Classificação		
3	Edificação Ens. Infant.		
Responsável	Situação		
SME	Aprovada	REFORMA DO JARDIM OSCAR RODRIGUES CARDOSO	
Executor	Execução da Obra		
SME	OP		



Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0161	Vila Rica (3)		
Setor	Classificação		
3	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS DA RUA 6 PROXIMO AO N 121	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0175	Vila Rica (3)		
Setor	Classificação		
3	Drenagem		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	COLOCAÇÃO DE MATA-BURRO NA RUA 2, PRÓXIMO A CRECHE D <sup>a</sup> HETH.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0177	Vila Rica (3)		
Setor	Classificação		
3	Edificação Geral		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UM ESCADÃO NA SERVIDÃO MARGARIDA, Nº 75 E COLOCAÇÃO DE GRADE NESTA MESMA SERVIDÃO.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1307	Vila Rica (3)		
Setor	Classificação		
3	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS NO FINAL DA RUA 05	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1401	Vila Rica (3)		
Setor	Classificação		
3	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GIULIANO ABATT	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1674	Vila Rica (3)		
Setor	Classificação		
3	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	SINALIZAÇÃO VERTICAL DA RUA 01 COM A RUA ERICA BERBET EM UM ÚNICO SENTIDO	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1758	Vila Rica (3)		
Setor	Classificação		
3	Drenagem		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM 55,00 METROS DE COMPRIMENTO E 60 CENTÍMETROS DE DIAMETRO	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1759	Vila Rica (3)	
Setor	Classificação	
3	Drenagem	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	RECUPERAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA SÃO JORGE POIS A MESMA ESTA ENTUPIDA
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1760	Vila Rica (3)	
Setor	Classificação	
3	Contenção	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA ERICA BERBET PRÓXIMO A RUA MONTEIRO
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1761	Vila Rica (3)	
Setor	Classificação	
3	Drenagem	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TODA EXTENÇÃO DA RUA ERICA BERBET
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1762	Vila Rica (3)	
Setor	Classificação	
3	Escada	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE ESCADÃO NO FINAL DA RUA N. S. DAS GRAÇAS
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1763	Vila Rica (3)	
Setor	Classificação	
3	Drenagem	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE GALERIA NO FINAL DA RUA N. S. DAS GRAÇAS COM A RUA BENTO DELGADO
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1764	Vila Rica (3)	
Setor	Classificação	
3	Pavimentação	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	CALÇAMENTO DA SERVIDÃO NA RUA 05
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1765	Vila Rica (3)	
Setor	Classificação	
3	Pavimentação	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	RECAPEAMENTO DA SERVIDÃO MARGARIDAS
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	

Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1766	Vila Rica (3)	
Setor	Classificação	
3	Pavimentação	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA SERVIDÃO VILA RICA E SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0273	Casa de Pedra	
Setor	Classificação	
4	Revitalização	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	REFORMA DA PRAÇA JOSE DE ANCHIETA
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1169	Casa de Pedra	
Setor	Classificação	
4	Implantação	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS ABRIGOS DE PONTOS DO ÔNIBUS
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1231	Casa de Pedra	
Setor	Classificação	
4	Cobertura de Quadra	
Responsável	Situação	
SMEL	Aprovada	COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1402	Casa de Pedra	
Setor	Classificação	
4	Revitalização	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	REFORMAR A PASSARELA ENTRE A RODOVIA DOS METALÚRGICOS E A RUA 725
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1537	Casa de Pedra	
Setor	Classificação	
4	Estudo	
Responsável	Situação	
SMA	Aprovada	PROVIDENCIAR GUARDAS OU DISPOSITIVOS DE MONITORAMENTO NA PRAÇA OSCAR CARDOSO
Executor	Execução da Obra	
SMA	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1550	Casa de Pedra	
Setor	Classificação	
4	Manutenção	
Responsável	Situação	
SMSP	Aprovada	RETOMAR A ROTINA DE PODA DAS ÁRVORES E CAPINA DAS RUAS E PRAÇAS DO BAIRRO
Executor	Execução da Obra	
SMSP	OP	

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1620	Casa de Pedra		
Setor	Classificação		
4	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	INSTALAÇÃO DE CERCA EM TORNO DAS ÁREAS DE RECREAÇÃO DA PRAÇA OSCAR CARDOSO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1621	Casa de Pedra		
Setor	Classificação		
4	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE GINÁSTICA AO AR LIVRE NA PRAÇA OSCAR CARDOSO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1673	Casa de Pedra		
Setor	Classificação		
4	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE NA RUA 756 PRÓXIMO A TRAVESSIA COM A RUA 721	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1872	Casa de Pedra		
Setor	Classificação		
4	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REFAZER O ASFALTO E SINALIZAÇÃO DAS RUAS DANIFICADAS PELAS OBRAS DO PAC	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0256	Cidade Nova		
Setor	Classificação		
4	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DA MINA - RUA I	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1084	Cidade Nova		
Setor	Classificação		
4	Cobertura de Quadra		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES, RUA I	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1085	Cidade Nova		
Setor	Classificação		
4	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA, COM MURO AO REDOR DA QUADRA, COLOCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1086	Cidade Nova	
Setor	Classificação	
4	Drenagem	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	PROMOVER ESTUDO PARA MELHORAR A CAPTAÇÃO DA ÁGUA QUE DESCE DO MORRO, RUAS J, D E C
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0231	Jardim Belvedere	
Setor	Classificação	
4	Iluminação	
Responsável	Situação	
SMSP/DEIP	Aprovada	RETIRADA DE POSTE - QUADRA DE AREIA FINAL DA RUA 2
Executor	Execução da Obra	
SMSP/DEIP	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0259	Jardim Belvedere	
Setor	Classificação	
4	Drenagem	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA CONGRUENCIA ENTRE AS RUAS A E B
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0260	Jardim Belvedere	
Setor	Classificação	
4	Esporte Lazer	
Responsável	Situação	
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER NA AREA VERDE DESTINADA PARA UM BOSQUE
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0957	Jardim Belvedere	
Setor	Classificação	
4	Sistema Viário	
Responsável	Situação	
SUSER	Aprovada	REDUTORES DE VELOCIDADE, AV. CRISTOVÃO MOREIRA PERTO DA PRAÇA E OUTRO ANTES DA PADARIA ESTRELA DO BELVEDERE
Executor	Execução da Obra	
SUSER	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0958	Jardim Belvedere	
Setor	Classificação	
4	Sistema Viário	
Responsável	Situação	
SUSER	Aprovada	ADEQUAR NOVO SISTEMA DE SEMÁFORO PARA ENTRADA E SAÍDA DO BAIRRO - RODOVIA TANCREDO NEVES
Executor	Execução da Obra	
SUSER	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0961	Jardim Belvedere	
Setor	Classificação	
4	Saneamento Básico	
Responsável	Situação	
SAAE	Aprovada	REFAZER A TUBULAÇÃO DE ESGOTO DA ÁREA DE SERVIDÃO DA RUA JOAQUIM CAETANO PINTO ANTIGA RUA 7 COM A ENG. JOSÉ GUILHERME ANTIGA RUA 9 ENTRE UMA QUADRA E OUTRA
Executor	Execução da Obra	
SAAE	OP	

Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0962	Jardim Belvedere	
Setor	Classificação	
4	Saneamento Básico	
Responsável	Situação	
SAAE	Aprovada	REFAZER REDE DE ESGOTO DA AV. CRISTOVÃO MOREIRA, POIS TODA SEMANA ENTOPE A REDE
Executor	Execução da Obra	
SAAE	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0983	Jardim Belvedere	
Setor	Classificação	
4	Pavimentação	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	PAVIMENTAÇÃO DE SERVIDÃO QUE COMEÇA NO LOTE 107 DA RUA A ATÉ O LOTE 15 DA QUADRA F
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0984	Jardim Belvedere	
Setor	Classificação	
4	Iluminação	
Responsável	Situação	
SMSP/DEIP	Aprovada	ILUMINAÇÃO COM COLOCAÇÃO DE UM POSTE NO FINAL DA RUA C, ILUMINAÇÃO PARA O POSTE EXISTENTE NO FINAL DA AV. ALIMÓ A. FRANCISCO
Executor	Execução da Obra	
SMSP/DEIP	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0985	Jardim Belvedere	
Setor	Classificação	
4	Pavimentação	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO EXISTENTE ENTRE RUA B COM A RUA 13, LÍMITE COM A RUA A
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0986	Jardim Belvedere	
Setor	Classificação	
4	Pavimentação	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO COM ESCADARIA EXISTENTE NA QUADRA "E", ENTRE AS RUAS "C" E AV. ALIMÓ ANTONIO FRANCISCO, ENTRE OS LOTES 05 E 06/31, 32 E 34
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0987	Jardim Belvedere	
Setor	Classificação	
4	Drenagem	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	REDIMENSIONAMENTO DOS BUEIROS EXISTENTES ENTRE AS RUAS A E B NA ESQUINA DO LOTE 1 QUADRA B E DO LOTE 20 DA QUADRA D COM RUA A
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0988	Jardim Belvedere	
Setor	Classificação	
4	Pavimentação	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO COM ESCADARIA EXISTENTE NA QUADRA E, ENTRE AS RUAS C E ALIMÓ ANTONIO 34,33 E 32/4 E 5
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0989	Jardim Belvedere		
Setor	Classificação		
4	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA AV. ALIMO ANTONIO COM CONGRUENCIA PARA O RESIDENCIAL JARDIM VILA RICA - ESQUINA MURO DA LIGHT	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0990	Jardim Belvedere		
Setor	Classificação		
4	Meio Ambiente		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AOS VETORES, RATOS, ESCORPIÕES E CARAMUJOS AFRICANOS NO RECANTO DA LAGOA	
Executor	Execução da Obra		
SMS	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0991	Jardim Belvedere		
Setor	Classificação		
4	Meio Ambiente		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	REFLORESTAR, DRENAR A ÁREA DE ENCHARCO EXISTENTE NA ÁREA VERDE DA PMVR NO RECANTO DA LAGOA - ÁREA VERDE ATRÁS DAS QUADRAS B E C	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0993	Jardim Belvedere		
Setor	Classificação		
4	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	RECAPEAMENTO DA RUA A, NO RECANTO DA LAGOA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0994	Jardim Belvedere		
Setor	Classificação		
4	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA DE SERVIDÃO ATRÁS DOS LOTES 1, 2 E 3/ 35, 36, 37 E 38 AV. ALIMO FRANCISCO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0995	Jardim Belvedere		
Setor	Classificação		
4	Meio Ambiente		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	REPLANTIO DAS PALMEIRAS IMPERIAIS NA AVENIDA ALIMO ANTONIO	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1060	Jardim Belvedere		
Setor	Classificação		
4	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	VERIFICAR O VOLUME DE ÁGUAS PARA AS CASA DA RUA JOSÉ GUILHERME LEAL ANTIGA RUA 9, FALTA ÁGUA CONSTANTEMENTE	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1061	Jardim Belvedere		
Setor	Classificação		
4	Meio Ambiente		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	PODA DE ARVORES DAS RUA 12, 13 E 10	
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1308	Jardim Belvedere		
Setor	Classificação		
4	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	COLOCAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DA INTEGRAÇÃO DO BAIRRO	
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1309	Jardim Belvedere		
Setor	Classificação		
4	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	TROCA DE TODAS AS LÂMPADAS DA AV. ALIMONTE ANTÔNIO FRANCISCO NA ÁREA ONDE EXISTEM CASAS	
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1756	Jardim Belvedere		
Setor	Classificação		
4	Implantação		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	RECUPERAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS, COM COBERTURA NA AV. ALIMONTE ANTÔNIO FRANCISCO	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1757	Jardim Belvedere		
Setor	Classificação		
4	Implantação		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PADRÃO, NO PONTO DE ÔNIBUS E COLOCAÇÃO DE PISO CIMENTÍCIO NO MESMO, AV. 02 ESQUINA COM RUA GETÚLIO ALBUQUERQUE	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1870	Jardim Belvedere		
Setor	Classificação		
4	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM TODA A EXTENÇÃO DA RUA LOURDES CAPOBIANGO	
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1871	Jardim Belvedere		
Setor	Classificação		
4	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ESGOTO OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA ÁREA DE SERVIDÃO NA RUA OTTO AUGUSTO (ANTIGA RUA B)	
SAAE	OP		



Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0233	Jardim Esperança	
Setor	Classificação	
4	Pavimentação	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	MELHORIA DO ACESSO DE ENTRADA E SAÍDA DO BAIRRO PARA TER MAIS SEGURANÇA
Executor	Execução da Obra	
IPPU	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0836	Jardim Esperança	
Setor	Classificação	
4	Revitalização	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MORGANA GUIDA GOMES, COM CERCA METÁLICA E PORTÕES PARA IMPEDIR A ENTRADA DE ANIMAIS
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0251	Jardim Tiradentes	
Setor	Classificação	
4	Drenagem	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	DESENTUPIMENTO DOS BUEIROS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TODO O BAIRRO
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0254	Jardim Tiradentes	
Setor	Classificação	
4	Implantação	
Responsável	Situação	
SMA	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA NA ÁREA PRÓXIMO AO CENTRO ODONTOLÓGICO, ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA RODRIGUES E GINÁSIO DO SKATE.
Executor	Execução da Obra	
SMA	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1090	Jardim Tiradentes	
Setor	Classificação	
4	Contenção	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	CONTENÇÃO DE ENCOSTA DO RIO CAFUÁ, DESDE A IGREJA CATÓLICA SÃO JOSÉ ATÉ A RODOVIA DOS METALURGICOS RUAS 850 E 850A
Executor	Execução da Obra	
IPPU	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1170	Jardim Tiradentes	
Setor	Classificação	
4	Sistema Viário	
Responsável	Situação	
SUSER	Aprovada	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS ABRIGOS DE PONTOS DO ÔNIBUS
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1403	Jardim Tiradentes	
Setor	Classificação	
4	Calçada	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA INTERLIGANDO OS BAIRROS JARDIM TIRADENTES E VILA RICA
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	

Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1669	Jardim Tiradentes	
Setor	Classificação	
4	Sistema Viário	
Responsável	Situação	
SUSER	Aprovada	REMARCAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL DO BAIRRO, REMARCAÇÃO DAS FAIXAS DE PEDESTRE, PINTURA DE AMARELO NAS RUAS E NOVAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO BAIRRO
Executor	Execução da Obra	
SUSER	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1046	Jardim Vila Rica	
Setor	Classificação	
4	Drenagem	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	ESCOAMENTO E TELA NA QUADRA DA RUA 6
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1049	Jardim Vila Rica	
Setor	Classificação	
4	Revitalização	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	PINTAR AS MESAS PARA JOGOS DE DAMAS E XADREZ E TROCA DE BLOCOS DO PISO NA PRAÇA DA RUA 11
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1050	Jardim Vila Rica	
Setor	Classificação	
4	Drenagem	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	DESENTUPEIMENTO DE BUEIROS EM FRENTE AO Nº 443
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1051	Jardim Vila Rica	
Setor	Classificação	
4	Revitalização	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	REURBANIZAÇÃO NA RUA 08 E 09
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0208	Rio das Flores	
Setor	Classificação	
4	Esporte Lazer	
Responsável	Situação	
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES E ÁREA DE LAZER.
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0210	Rio das Flores	
Setor	Classificação	
4	Esporte Lazer	
Responsável	Situação	
SMEL	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DA 3ª IDADE
Executor	Execução da Obra	
SMEL	OP	

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0214	Rio das Flores		
Setor	Classificação		
4	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NAS RUAS DO BAIRRO.	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0243	Rio das Flores		
Setor	Classificação		
4	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE ACESSO AO BAIRRO (ACESSO OFICIAL PERMITIDO).	
Executor	Execução da Obra		
IPPU	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0253	Rio das Flores		
Setor	Classificação		
4	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	ILUMINAÇÃO NA ESTRADA DA FIGUEIRA (AO LADO DA PM)	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0257	Rio das Flores		
Setor	Classificação		
4	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	URBANIZAÇÃO NO INICIO DA RUA SÃO JORGE	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1549	Rio das Flores		
Setor	Classificação		
4	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	REVITALIZAR A ÁREA JUNTO À CAPELA DE SANTA LUZIA	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0215	Roma I		
Setor	Classificação		
4	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS QUE NÃO TEM ILUMINAÇÃO NO ROMA I, CONDADO DO IPÊ E PARQUE DAS GARÇAS.	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0265	Roma I		
Setor	Classificação		
4	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	VESTIARIO NO CAMPO DO IPÊ	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0288	Roma I		
Setor	Classificação		
4	Drenagem		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	DIMINUIR AS ABERTURAS DE 5 COLETORES TRANSVERSAIS, RUA 24 DE AGOSTO, 12 DE OUTUBRO E 1 DE MAIO	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0289	Roma I		
Setor	Classificação		
4	Revitalização		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO - AV. POMBAS	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0290	Roma I		
Setor	Classificação		
4	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE ONIBUS PROXIMO A ENTRADA PARA A CASA DE CUSTÓDIA	
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0954	Roma I		
Setor	Classificação		
4	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	REVITALIZAR O CAMPINHO DO PARQUE DAS GARÇAS	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1209	Roma I		
Setor	Classificação		
4	Edificação CRAS		
Responsável	Situação		
SMAC	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO CRAS NO BAIRRO	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1284	Roma I		
Setor	Classificação		
4	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	ILUMINAÇÃO NA ESCADA QUE LIGA A RUA OLÍMPIO TEIXEIRA AO CONDADO DO IPÊ	
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0219	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	ILUMINAÇÃO NAS RUA A, C, ESTRADA FRANCISCO VILELA ARANTES, COM ILUMINAÇÃO ATÉ SANTA BÁRBARA	
SMSP/DEIP	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0220	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	ILUMINAÇÃO RUA FLORENÇA E RUA C PROXIMO AO CAMPO	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0222	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Edificação CRAS		
Responsável	Situação		
SMAC	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UM CRAS	
Executor	Execução da Obra		
SMAC	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0239	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REFORMA DA PRAÇA NA RUA 6	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0244	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Implantação		
Responsável	Situação		
SMAC	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DE UMA COOPERATIVA DE RECICLAGEM NO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMAC	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0248	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO MORRO DA PAZ	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0249	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Implantação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO FINAL DO PONTO DE ÔNIBUS DO ROMA II	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0276	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	ILUMINAÇÃO DO SÃO FRANCISCO	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0277	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO ENTRE AS RUAS F E G	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0279	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA 17 DE OUTUBRO	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0280	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	COLOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS RUAS DO LOT. S. BARBARA	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0281	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	ASFALTAMENTO DAS RUAS PRINCIPAIS DO LOTEAMENTO SANTA BARBARA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0283	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER - MORRO DA PAZ	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0284	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	ASFALTO E ILUMINAÇÃO NA SERVIDÃO DA RUA H	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0947	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	ILUMINAÇÃO DA PRAÇA RUA 14	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0948	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	PLACAS DE SINALIZAÇÃO INDICANDO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA, PRAÇAS, CAMPO DE FUTEBOL E OS PONTOS DE COMERCIO DO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0950	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	MARCAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS E CONSTRUÇÃO COM COBERTURA E ILUMINAÇÃO EM TODOS OS LOCAIS	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0951	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	PLACAS DE SINALIZAÇÃO INDICANDO ROMA II VOLTA REDONDA ROMA I E ROMA II	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1081	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	ILUMINAÇÃO NA RUA ARARAS	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1082	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	REDE DE ESGOTO NA RUA ARARAS	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1188	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DE POSTES NA RUA H	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1302	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA RUA POMPÉIA ENTRE A RUA NÁPOLES E ESTRADA GETULÂNDIA	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1406	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Implantação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COLOCAÇÃO DE BARRAS DE PROTEÇÃO ENTRE A RUA 1 E A ESTRADA GETULÂNDIA EM FRENTE A AGROPECUARIA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1407	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 14, COM ILUMINAÇÃO E BARRAS DE ESPORTE	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1516	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Implantação		
Responsável	Situação		
SMAC	Aprovada	CRIAÇÃO DE UMA OFICINA DE ARTESANATO	
Executor	Execução da Obra		
SMAC	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1517	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Implantação		
Responsável	Situação		
SMAC	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DE UM GRUPO DE APOIO AOS JOVENS DEPENDENTES QUÍMICOS	
Executor	Execução da Obra		
SMAC	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1616	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO ENTRE AS RUAS F E G	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1617	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	COMPLEMENTO DA TELA DE PROTEÇÃO DA QUADRA AO LADO DA IGREJA CATÓLICA - RUA 10 AO LADO DA ESCOLA NILTON PENNA BOTELHO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1618	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	DRENAGEM DO CAMPO DO ROMA II E REFORMA DO PORTÃO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		



Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1753	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Pavimentação		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	ASFALTAMENTO DA RUA POMPÉIA ENTRE A RUA NÁPOLES E ESTRADA GETULÂNDIA	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1754	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Drenagem		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAS NA RUA POMPÉIA ENTRE A RUA NÁPOLES E ESTRADA GETULÂNDIA	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1755	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Drenagem		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DA RUA NÁPOLES	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1868	Roma II		
Setor	Classificação		
4	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	REFORMA DE TODA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0232	Siderópolis		
Setor	Classificação		
4	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MARIA DE LOURDES GIOVANETTI, COM IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, BRINQUEDOS METÁLICOS, JOGOS DE MESA, GRADES DE PROTEÇÃO NAS MARGENS DO RIO BRANDÃO E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA PRAÇA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0237	Siderópolis		
Setor	Classificação		
4	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	REVITALIZAR A PRAÇA LUIZ LOPES DE OLIVEIRA COM IMPLANTAÇÃO DE JOGOS, GRAMADO E BRINQUEDOS	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0240	Siderópolis		
Setor	Classificação		
4	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE DE ESGOTO, CONSIDERANDO QUE A ATUAL JÁ NÃO SUPORTA O VOLUME RECEBIDO	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0252	Siderópolis		
Setor	Classificação		
4	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DOS RIOS BRANDÃO E CAFUÁ, COM JARDINS E GRAMADOS, EVITANDO O DESPEJO DE LIXO E ENTULHOS NOS LOCAIS	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0269	Siderópolis		
Setor	Classificação		
4	Implantação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1044	Siderópolis		
Setor	Classificação		
4	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REVITALIZAR A MINA DÁGUA, VER A POSSIBILIDADE DE SE INSTALAR DUAS SAÍDAS DE ÁGUA, DEVIDO A MESMA TER UMA BOA VAZÃO OBS: O TELHADO ESTA COM 2 TELHAS QUEBRADAS RUA 645	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1045	Siderópolis		
Setor	Classificação		
4	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DA MARGEM DO RIO CAFUÁ	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1293	Siderópolis		
Setor	Classificação		
4	Edificação CRAS		
Responsável	Situação		
SMAC	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CRAS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1408	Siderópolis		
Setor	Classificação		
4	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E COLOCAÇÃO DE JOGOS DE MESA NA MARGEM DIREITA DO RIO CAFUÁ - RUA 650 ENTRE OS Nº 281 E 317 E 391 E 517.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1409	Siderópolis		
Setor	Classificação		
4	Implantação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COLOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO NA MARGEM ESQUERDA DO CÓRREGO DA RUA 650-A, PRÓXIMO AO Nº 150	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1548	Siderópolis		
Setor	Classificação		
4	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	REVITALIZAR A PRAÇA LUIZ LOPES DE OLIVEIRA COM IMPLANTAÇÃO DE JARDINS, JOGOS DE MESA, GRAMADOS E BRINQUEDOS METÁLICOS	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1668	Siderópolis		
Setor	Classificação		
4	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	FAZER UMA BAIÁ NO PONTO DE ÔNIBUS DA RUA 60 PRÓXIMO A PRAÇA JOAQUIM CARDOSO	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1867	Siderópolis		
Setor	Classificação		
4	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REVITALIZAR A MINA D'ÁGUA E VER A POSSIBILIDADE DE SE INSTALAR DUAS SAIDAS DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE ÁGUA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0201	Vila Rica (4)		
Setor	Classificação		
4	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM PLAY-GROUND ENTRE AS RUAS 20 E 22, 24 E 27 CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, EM ÁREAS PÚBLICAS.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0202	Vila Rica (4)		
Setor	Classificação		
4	Edificação Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O CÓRREGO DA AV. 4 E 5.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0203	Vila Rica (4)		
Setor	Classificação		
4	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM PLAY-GROUD NA RUA 34.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0206	Vila Rica (4)		
Setor	Classificação		
4	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ENTRE AS RUAS 2 E 3.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0207	Vila Rica (4)		
Setor	Classificação		
4	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL E CONTORNO DA PRINCIPAL AVENIDA DO BAIRRO, INÍCIO DA AV. 2 E TÉRMINO NO FINAL DA AV. 1	
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0212	Vila Rica (4)		
Setor	Classificação		
4	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM PLAY-GROUND ENTRE AS AV. 4 E 5	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0221	Vila Rica (4)		
Setor	Classificação		
4	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	COBERTURA DE TODOS OS PONTOS DE ÔNIBUS PARA A PROTEÇÃO DOS USUÁRIOS CONTRA CHUVA.	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0278	Vila Rica (4)		
Setor	Classificação		
4	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM PLAY-GROUND ENTRE AS RUAS 30 E 32.	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1180	Vila Rica (4)		
Setor	Classificação		
4	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	COLOCAÇÃO DE REDE NA QUADRA DA RUA SEIS	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1291	Vila Rica (4)		
Setor	Classificação		
4	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	ELIMINAR MAU CHEIRO NO DESCARTE DA ETE VILA RICA.	
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1310	Vila Rica (4)		
Setor	Classificação		
4	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	TROCA DA ILUMINAÇÃO DO BAIRRO CONFORME O CÓDIGO MUNICIPAL	
SMSP/DEIP	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1410	Vila Rica (4)		
Setor	Classificação		
4	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA RUA 33 ATÉ A RUA 44	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1411	Vila Rica (4)		
Setor	Classificação		
4	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONCRETAGEM NOS LADOS DA CANALETA QUE FICA ATRÁS DA AV. 4 E DO COLÉGIO WLADIR TELLES	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1412	Vila Rica (4)		
Setor	Classificação		
4	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	ALARGAMENTO DA AV. 4 PRÓXIMO À RUA 850	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1547	Vila Rica (4)		
Setor	Classificação		
4	Meio Ambiente		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	REPOSIÇÃO VEGETAL NOS TALUDES DAS RUAS 20, 44 E 35A	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1613	Vila Rica (4)		
Setor	Classificação		
4	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS NAS RUA 1, 6 E 7, 10 E 11, 20 E 22, 29 E 31, 43 E 35A E AV. 2	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1614	Vila Rica (4)		
Setor	Classificação		
4	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA RUA 17 COM ILUMINAÇÃO, BRINQUEDOS ETC...	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1615	Vila Rica (4)		
Setor	Classificação		
4	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER NA ÁREA ENTRE AS RUAS 33 E 34	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1667	Vila Rica (4)		
Setor	Classificação		
4	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	TRANSFORMAR EM MÃO ÚNICA A RUA 43	
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1866	Vila Rica (4)		
Setor	Classificação		
4	Implantação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ENTRE AS RUA 35-A E 44 PRÓXIMO A ESCOLA WLADIR TELLES	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1311	Village Sul		
Setor	Classificação		
4	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	COLOCAÇÃO DE POSTES NA DISTANCIA PADRÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO AMARELAS NAS RUAS BOUGANVILLES, PINHEIROS, FLAMBOYANT, NOGUEIRAS E PAINEIRAS	
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1413	Village Sul		
Setor	Classificação		
4	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	SUBSTITUIÇÃO DOS BRINQUEDOS, MESAS, BANCOS, ILUMINAÇÃO E PISO DA PRAÇA NA CONGLUÊNCIA DAS RUAS PINHEIROS E BOUGANVILLES	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1414	Village Sul		
Setor	Classificação		
4	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	SUBSTITUIÇÃO DOS BRINQUEDOS, MESAS, BANCOS, ILUMINAÇÃO E PISO DA PRAÇA NA CONGLUENCIA DAS RUAS FLAMBOYANT E PINHEIROS	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1666	Village Sul		
Setor	Classificação		
4	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA COM SINALIZADORES NO PISO NA RUA BOUGANVILLES ESQUINA COM A RUA FLAMBOYANT E COLOCAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NAS RESPECTIVAS RUAS	
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1865	Village Sul		
Setor	Classificação		
4	Meio Ambiente		
Responsável	Situação		
SMMA	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	DEMARCAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE COM ÁREA DE 1200 MÉTROS QUADRADOS DE ACORDO COM PLANTA PÚBLICA, ATRÁS DA QUADRA DE ESPORTES	
SMMA	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0294	Vista Verde		
Setor	Classificação		
4	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	REVITALIZAR A SINALIZAÇÃO DAS VIAS DO RESIDENCIAL VISTA VERDE.	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0361	Bela Vista		
Setor	Classificação		
5	Reforma Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REFORMA DO MIRANTE NA RUA 19-A	
Executor	Execução da Obra		
SMP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0362	Bela Vista		
Setor	Classificação		
5	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO E CALÇADA AO LONGO DA RUA 19A(LADO ESQUERDO).	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0367	Bela Vista		
Setor	Classificação		
5	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COLOCAÇÃO DE BUEIRO COM CANALIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS AO LONGO DA ESCADARIA QUE LIGA AS RUAS 17-A COM A 19-A E NO FINAL DA 19-A	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0380	Bela Vista		
Setor	Classificação		
5	Meio Ambiente		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	PLANTIO DE NOVAS ÁRVORES, RETIRANDO ÁRVORES VELHAS E PODRES (COM CUPIM).	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1415	Bela Vista		
Setor	Classificação		
5	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	TROCAR MEIO FIO QUEBRADO EM TODO O BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1546	Bela Vista		
Setor	Classificação		
5	Meio Ambiente		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	PODA DE ÁRVORES NAS RUAS 17-A E 17-B	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1612	Bela Vista		
Setor	Classificação		
5	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	COLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PEQUENOS NA PRAÇA JOSÉ DIAS FERREIRA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1663	Bela Vista		
Setor	Classificação		
5	Implantação		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	REDUTORES DE VELOCIDADE NAS RUAS 17-A, 17-B E 17-C	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0300	Jardim Amália		
Setor	Classificação		
5	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DO BAIRRO JARDIM AMÁLIA I E PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS DAS RUAS MIGUEL COUTO E SENADOR PINHEIRO MACHADO.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0310	Jardim Amália		
Setor	Classificação		
5	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NOS FUNDOS DOS LOTES DE 14 A 20 DA QUADRA 24, LOCALIZADOS NA RUA "U", CONFORME MEMORANDO Nº 175/2005-SMP ENCAMINHADO A SMO.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0312	Jardim Amália		
Setor	Classificação		
5	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE ESCADAO, NO FINAL DA RUA L	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0314	Jardim Amália		
Setor	Classificação		
5	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COMPLEMENTAÇÃO DE CALÇADA NA RUA VASCO DA GAMA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0315	Jardim Amália		
Setor	Classificação		
5	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DO ESCADAO QUE LIGA AS RUAS MARQUES DE POMBAL A CARLOS GOMES	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		



Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0319	Jardim Amália		
Setor	Classificação		
5	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	MANUTENÇÃO DA PRAÇA HEITOR LEITE, COM PINTURA DOS BRINQUEDOS, BANCOS E MANUTENÇÃO DO JARDIM.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0364	Jardim Amália		
Setor	Classificação		
5	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	COLOCAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS EM TODO O BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0376	Jardim Amália		
Setor	Classificação		
5	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REFORMA DA ENTRADA DO JARDIM AMÁLIA II (MELHORAR A CURVA), REFORMAR O BUEIRO (ACÚMULO DE ÁGUAS DE CHUVA) E REFORMA GERAL DO PONTO DE ÔNIBUS.	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0379	Jardim Amália		
Setor	Classificação		
5	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PRÓXIMO AS RUAS "U" E "V", NO LOTEAMENTO MORADA DA COLINA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1016	Jardim Amália		
Setor	Classificação		
5	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DO ESCADÃO, ESTUDO DO ESCOAMENTO E CORRIMÃO, RUA MARQUES DE POMBAL COM CARLOS GOMES	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1017	Jardim Amália		
Setor	Classificação		
5	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REFORMA DA PRAÇA JOSÉ LUIZ MONTEIRO, PISO NOVO, TRAVES DE FUTEBOL E CESTA DE BASQUETE NOVAS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1018	Jardim Amália		
Setor	Classificação		
5	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	PLACAS DE RUAS EM TODO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1019	Jardim Amália		
Setor	Classificação		
5	Escada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE ESCADÃO COMPLEMENTO JARDIM AMÁLIA COM COLINA, RUA EVARISTO DA VEIGA COM A RUA 11 DE SETEMBRO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1286	Jardim Amália		
Setor	Classificação		
5	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NA RUA T, COM: MESAS, PLAY-GROUND E ILUMINAÇÃO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0370	Jardim Normandia		
Setor	Classificação		
5	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER, EM ÁREA DESTINADA PARA PRAÇA, ENTRE AS RUAS 25, 26 E ITAMAR DE ASSIS PEREIRA, NO VILLAGE SANTA HELENA, JÁ TEM PROJETO PRONTO NO IPPU.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1312	Jardim Normandia		
Setor	Classificação		
5	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA FELIPE NAME	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1416	Jardim Normandia		
Setor	Classificação		
5	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	TAPA BURACOS NA RUA PROF. ALFREDO ELIS E ITAMAR DE ASSIS PEREIRA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1545	Jardim Normandia		
Setor	Classificação		
5	Implantação		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS NAS PRAÇAS VILLAGE E JARDIM NORMANDIA	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1660	Jardim Normandia		
Setor	Classificação		
5	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PRÓXIMO A ESCOLA DOMINGOS MAIA E PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO PRÓXIMO À ESQUINA COM A RUA 1 NOS DOIS LADOS DA RUA	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1661	Jardim Normandia		
Setor	Classificação		
5	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	FAZER UM ESTUDO DO TRANSITO DO BAIRRO (MUDANÇA DE MÃO)	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1863	Jardim Normandia		
Setor	Classificação		
5	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	VERIFICAÇÃO NA REDE DE ÁGUAS PLUVIAS (SUBSTITUIÇÃO NECESSÁRIA)	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0297	Monte Castelo		
Setor	Classificação		
5	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	REDE DE ESGOTO NA PARTE ALTA DA RUA GANDHI	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0302	Monte Castelo		
Setor	Classificação		
5	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS NO CAMPO DE FUTEBOL PRÓXIMO AO ESTACIONAMENTO NA RUA MAURILIO G. DA SILVEIRA	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0303	Monte Castelo		
Setor	Classificação		
5	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS NA RUA GANDHI NO NÚCLEO JARDIM TANCREDO NEVES	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0306	Monte Castelo		
Setor	Classificação		
5	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	MANUTENÇÃO NAS PLACAS INDICATIVAS DE RUAS NO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0307	Monte Castelo		
Setor	Classificação		
5	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL - MAURÍLIO GOMES	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0320	Monte Castelo		
Setor	Classificação		
5	Edificação Saúde		
Responsável	Situação		
SMS	Aprovada	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	
Executor	Execução da Obra		
SMS	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0321	Monte Castelo		
Setor	Classificação		
5	Revitalização		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E COLOCAÇÃO DE BANCOS E MESAS RUA GANDHI	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0327	Monte Castelo		
Setor	Classificação		
5	Implantação		
Responsável	Situação		
SMAC	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CURSOS NO CRAS (INGLÊS, INFORMÁTICA, REFORÇO ESCOLAR E JARDINAGEM).	
Executor	Execução da Obra		
SMAC	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0328	Monte Castelo		
Setor	Classificação		
5	Edificação Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	SANITÁRIO NA RAIA DE MALHA, NA PRAÇA 326.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0329	Monte Castelo		
Setor	Classificação		
5	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NAS RUAS, SERVIDÕES E VIELAS NO NÚCLEO TANCREDO NEVES.	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0330	Monte Castelo		
Setor	Classificação		
5	Meio Ambiente		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	ARBORIZAÇÃO URBANA EM TODAS AS RUAS DO MONTE CASTELO E NÚCLEO TANCREDO NEVES.	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0331	Monte Castelo		
Setor	Classificação		
5	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, COLOCAÇÃO DE BANCOS E MESAS, CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL	
Executor	Execução da Obra		
SMEL	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0332	Monte Castelo		
Setor	Classificação		
5	Cobertura de Quadra		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA 326.	
Executor	Execução da Obra		
SMEL	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0353	Monte Castelo		
Setor	Classificação		
5	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	PLANTIO DE GRAMA E JARDINAGEM NA PRAÇA DA RUA 326.	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0354	Monte Castelo		
Setor	Classificação		
5	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	COLOCAÇÃO DE TACHÕES, SINALIZAÇÃO E ROTATÓRIA NA ALAMEDA MARIÂNGELA (RUA DA TORRE), ENTRE AS RUAS PAULO MENDES E MAURÍLIO GOMES DA SILVEIRA	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0359	Monte Castelo		
Setor	Classificação		
5	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	MURO DE CONTENÇÃO NA ENCOSTA DO CAMPO DE FUTEBOL	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0360	Monte Castelo		
Setor	Classificação		
5	Cobertura de Quadra		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA 4 DO NÚCLEO TANCREDO NEVES.	
Executor	Execução da Obra		
SMEL	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1750	Monte Castelo		
Setor	Classificação		
5	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA 5 Nº 80 - NÚCLEO TANCREDO NEVES	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1862	Monte Castelo		
Setor	Classificação		
5	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	TROCA DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS: 334, SÃO SEBASTIÃO E PAULO MENDES	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0308	São Geraldo		
Setor	Classificação		
5	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	AUMENTAR OS BRINQUEDOS NA PRAÇA DO GINASIO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0318	São Geraldo		
Setor	Classificação		
5	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COLOCAÇÃO DE PISO PADRÃO PMVR NAS CALÇADAS DA RUA CAPITÃO BENEDITO LOPES BRAGANÇA, UTILIZADAS PELOS MORADORES NAS CAMINHADAS DIÁRIAS.	
Executor	Execução da Obra		
SMG	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0326	São Geraldo		
Setor	Classificação		
5	Edificação Saúde		
Responsável	Situação		
SMS	Aprovada	PINTURA NA UNIDADE DO PSF DO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMS	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0363	São Geraldo		
Setor	Classificação		
5	Reforma Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONTINUAÇÃO DA REFORMA DO CÓRREGO SÃO GERALDO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0374	São Geraldo		
Setor	Classificação		
5	Implantação		
Responsável	Situação		
SMA	Aprovada	INSTALAR TELEFONE NA CRECHE DOCE MEL, POIS O QUE EXISTE LÁ É UM ORELHÃO DA OI-TELEMAR	
Executor	Execução da Obra		
SMA	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0965	São Geraldo		
Setor	Classificação		
5	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	ILUMINAÇÃO NO PONTO FINAL DO ÔNIBUS, RUA JORGE CATA PRETA NA COLINA	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1174	São Geraldo		
Setor	Classificação		
5	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REFORMA DAS CALÇADAS DO BAIRRO (COLINA)	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1175	São Geraldo	
Setor	Classificação	
5	Escada	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	REFORMA DO ESCADÃO QUE UNE AS RUAS ANDRADE NEVES (COLINA) E COLÉGIO RONDÔNIA
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1176	São Geraldo	
Setor	Classificação	
5	Implantação	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS ABRIGOS DE PONTOS DO ÔNIBUS
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1417	São Geraldo	
Setor	Classificação	
5	Drenagem	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE GALERIA NA LATERAL DA IGREJA SÃO GERALDO RUA TUIUTÍ COM NELSON DE MELO
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1659	São Geraldo	
Setor	Classificação	
5	Sistema Viário	
Responsável	Situação	
SUSER	Aprovada	PLACA DE PROÍBIDO ESTACIONAR NA PORTA DA IGREJA POIS ESTA ATRAPALHANDO AS ATIVIDADES DA IGREJA
Executor	Execução da Obra	
SUSER	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1860	São Geraldo	
Setor	Classificação	
5	Reforma Saúde	
Responsável	Situação	
SMS	Aprovada	AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PARA ATENDER MELHOR OS PACIENTES
Executor	Execução da Obra	
SMS	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1861	São Geraldo	
Setor	Classificação	
5	Saneamento Básico	
Responsável	Situação	
SAAE	Aprovada	TROCA DA REDE DE ESGOTO DA RUA TENENTE ANTÔNIO JOÃO E BENEDITO LOPES BRAGANÇA
Executor	Execução da Obra	
SAAE	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0295	São João	
Setor	Classificação	
5	Sistema Viário	
Responsável	Situação	
SUSER	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DAS RUAS MARCILIO DIAS, FLEME, ARARIBOIA E OUTRAS ONDE HÁ TRÁFEGO DE ÔNIBUS.
Executor	Execução da Obra	
SUSER	OP	

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0316	São João		
Setor	Classificação		
5	Reforma Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	SOLICITA A TROCA DA TELA OU REPARO DO LADO DA QUADRA DE ESPORTE DA PRAÇA MARECHAL RONDON, O MURO DE CONTENÇÃO ESTÁ TODO TRINCADO.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0317	São João		
Setor	Classificação		
5	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NEY ALVES DO VALE.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0324	Sessenta		
Setor	Classificação		
5	Edificação Saúde		
Responsável	Situação		
SMS	Aprovada	REFORMA DO POSTO DE SAUDE PROXIMO AO BLOCO DOS CARETAS	
Executor	Execução da Obra		
SMS	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0325	Sessenta		
Setor	Classificação		
5	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REGULARIZAÇÃO DAS CALÇADAS E BUEIROS DA RUA 62, ESQUINAS DAS RUAS 47, 49 E 51.	
Executor	Execução da Obra		
SMP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0333	Sessenta		
Setor	Classificação		
5	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA DE PEDESTRE SOBRE O CÔRREGO BRANDÃO LIGANDO AS RUAS 310 COM A 312, PRÓXIMO A APAE	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0335	Sessenta		
Setor	Classificação		
5	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	URBANIZAR, REVITALIZAR E CRIAR PAISAGISMO COM PRAÇAS E BRINQUEDOS EM TODA EXTREMIDADE DO CÔRREGO BRANDÃO, DA RAIA DE MALHA ATÉ A PONTE DO CRUZAMENTO DA RUA 60 COM 62.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0338	Sessenta		
Setor	Classificação		
5	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NAS RUAS 318 E 64.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		



Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0339	Sessenta		
Setor	Classificação		
5	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	COLOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NA PRAÇA DA ESCOLA TÉCNICA, COM DIJUNTOR PARA SEGUIR REGRAS E HORÁRIOS	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0343	Sessenta		
Setor	Classificação		
5	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	ILUMINAÇÃO EM UMA PEQUENA ÁREA DE LAZER ONDE TEM BALANÇOS - RUA 319/310	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0344	Sessenta		
Setor	Classificação		
5	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO FINAL DA RUA 318	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0345	Sessenta		
Setor	Classificação		
5	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	RECUPERAR GRAMADO DE GRAMA SINTÉTICA - PRAÇA ETPC	
Executor	Execução da Obra		
SMEL	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0346	Sessenta		
Setor	Classificação		
5	Implantação		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	COLOCAR COLETORES DE LIXO NA PRAÇA - CARETAS	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0347	Sessenta		
Setor	Classificação		
5	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REVITALIZAÇÃO NA PRAÇA DA ESCOLA TÉCNICA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0349	Sessenta		
Setor	Classificação		
5	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	LIMPEZA E DRAGAGEM COMPLETA DO CÓRREGO BRANDÃO, DA APAE ATÉ O TIRO DE GUERRA (PERIÓDICAMENTE).	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0357	Sessenta		
Setor	Classificação		
5	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	COLOCAR ILUMINAÇÃO NA QUADRA DE TÊNIS - PRAÇA ETPC	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1419	Sessenta		
Setor	Classificação		
5	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REVITALIZAR O TERRENO QUE FICA NA BEIRA DO RIO BRANDÃO EM FRENTE AO Nº 318	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1607	Sessenta		
Setor	Classificação		
5	Cobertura de Quadra		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	COBERTURA DE QUADRA NA PRAÇA QUE FICA EM FRENTE A "APAE" RETIRAR MURO E COLOCAR TELA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1608	Sessenta		
Setor	Classificação		
5	Cobertura de Quadra		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REPARAR A COBERTURA DA QUADRA - EM FRENTE AO ROYAL	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1609	Sessenta		
Setor	Classificação		
5	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	SUBSTITUIR O MURO EXISTENTE, POR TELAS NOS ENTORNOS DAS QUADRAS DE ESPORTE NA PRAÇA PANDIÁ CALÓGERAS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1610	Sessenta		
Setor	Classificação		
5	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REVITALIZAR A PRAÇA DR. JOSÉ MARIA FRAGA QUE FICA NO ENTROCAMENTO ENTRE AS RUA 318 E 310 COM INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1656	Sessenta		
Setor	Classificação		
5	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	COLOCAR FAIXA DE PEDESTRE EM FRENTE AO ROYAL E REPINTAR AS JÁ EXISTENTES EM TORNO DA PRAÇA	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1658	Sessenta		
Setor	Classificação		
5	Reforma Geral		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	FAZER MELHORIAS NO PONTO DE ÔNIBUS EM FRENTE AO POSTO DE SAÚDE	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1858	Sessenta		
Setor	Classificação		
5	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	FAZER UM ESTUDO E POSTERIOR PROVIDENCIAS, RUA 62 Nº 890 A 904 O ESGOTO ESTÁ VOLTANDO PARA AS RESIDENCIAS	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0352	Vila Santa Cecília		
Setor	Classificação		
5	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO HORIZONTAL NA RUA 41, PRÓXIMO A CLÍNICA CADIMAGEM, DE VAGA PARA AMBULÂNCIA.	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1313	Vila Santa Cecília		
Setor	Classificação		
5	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	TROCA DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO - INSTALAR LAMPADAS MAIS POTENTES	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1314	Vila Santa Cecília		
Setor	Classificação		
5	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	LIMPEZA E ILUMINAÇÃO DA RUA 41-F	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1420	Vila Santa Cecília		
Setor	Classificação		
5	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUIR CALÇADAS NAS MARGENS DO RIO BRANDÃO (RUAS 41) DA PONTE PRÓXIMA AO HOSPITAL VITA ATÉ A RUA 62	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1421	Vila Santa Cecília		
Setor	Classificação		
5	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA PANDIÁ CALÓGERAS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1422	Vila Santa Cecília		
Setor	Classificação		
5	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TIPO BOCA DE LOBO, NA RUA 31 EM FRENTE AO EDIFÍCIO ADRIANE PINTO	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1423	Vila Santa Cecília		
Setor	Classificação		
5	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CANALETAS PARA ÁGUAS PLUVIAIS DAS TRANSVERSAIS À RUA 33: RUAS 18, 40, 42, 44, 26, 46, 48, 50, 52, 54 ,50 E 58	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1535	Vila Santa Cecília		
Setor	Classificação		
5	Implantação		
Responsável	Situação		
SMA	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	INSTALAÇÃO DE MAIS CÂMERAS DE MODO QUE AS RUAS TRANSVERSAIS À 33 E 41 SEJAM CONTEMPLADAS	
SMA	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1652	Vila Santa Cecília		
Setor	Classificação		
5	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	REVISÃO E ADEQUAÇÃO DAS MARCAÇÕES DE ESTACIONAMENTO E ENTRADA DE GARAGENS NAS RUAS 46 E 58	
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1653	Vila Santa Cecília		
Setor	Classificação		
5	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUIR BAIAS DE ESTACIONAMENTO NA RUA 31, ENTRE AS ÁRVORES PASSANDO A CALÇADA MAIS PARA O INTERIOR DO GRAMADO EXISTENTE	
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1654	Vila Santa Cecília		
Setor	Classificação		
5	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	MELHORAR A SINALIZAÇÃO DAS RUAS 12, 14, 31, 33, 26, 60, 41 E 41-C	
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1850	Vila Santa Cecília		
Setor	Classificação		
5	Meio Ambiente		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	SUBSTITUIR AS ÁRVORES ANTIGAS NAS LATERAIS DAS RUAS, POR ESPÉCIES ADEQUADAS AO PERÍMETRO URBANO	
SMSP	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1851	Vila Santa Cecília		
Setor	Classificação		
5	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	RETIRADA DE ESGOTO DAS REDES PLUVIAIS, NAS RUAS: 42 COM 33, 18, 31, 40. (DETERMINAR AO SAAE QUE FAÇA UMA INSPEÇÃO PARA IDENTIFICAR OS LOCAIS ONDE HÁ ESGOTO NA REDE PLUVIAL	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0390	207		
Setor	Classificação		
6	Implantação		
Responsável	Situação		
SMA	Aprovada	COLOCAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NAS RUAS CARLOS CHAGAS E FRANCISCO EVANGELISTA DELGADO	
Executor	Execução da Obra		
SMA	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0928	207		
Setor	Classificação		
6	Reforma Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REFORMA E PINTURA DO GUARDA CORPO AO LONGO DO CÔRREGO SECADES NA 209.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0929	207		
Setor	Classificação		
6	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES DO INICIO DA RUA CARLOS CHAGAS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0930	207		
Setor	Classificação		
6	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COLOCAÇÃO DE BUEIROS NAS RUA CARLOS CHAGAS, RUA VEREADOR FRANCISCO DELGADO E ENTRONCAMENTO DA MOURA BRASIL COM A CARLOS CHAGAS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0931	207		
Setor	Classificação		
6	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REFAZER O RODO NA RUA SEM SAIDA ATRAS DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1424	207		
Setor	Classificação		
6	Escada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COLOCAÇÃO DE GUARDA CORPO (CORRIMÃO) EM TODO O ESCADÃO QUE COMEÇA AO LADO DA CABINE DA POLÍCIA E TERMINA NA RUA CHILE	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1651	207		
Setor	Classificação		
6	Implantação		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	COBERTURA DO PONTO DE ÔNIBUS NA ESQUINA DA RUA CARLOS CHAGAS COM A FAGUNDES VARELA	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0384	Eucaliptal		
Setor	Classificação		
6	Reforma Ens. Fund.		
Responsável	Situação		
SME	Aprovada	REFORMA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HAASIS.	
Executor	Execução da Obra		
SME	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0386	Eucaliptal		
Setor	Classificação		
6	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REFORMA GERAL DA PRAÇA SERAFIM FROSSARD FILHO.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0934	Eucaliptal		
Setor	Classificação		
6	Reforma Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REFORMA DE DOIS ESCADÕES DO BAIRRO, PROTOGENES GUIMARAES COM TIRADENTES E DOMBOSCOM COM OLAVO BILAC	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0937	Eucaliptal		
Setor	Classificação		
6	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REFORMA DA CALÇADA E MURO NA MARIO RAMOS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0943	Eucaliptal		
Setor	Classificação		
6	Reforma Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REFORMA DO ESCADÃO DA RUA DOM BOSCO QUE SAI NA OLAVO BILAC, COM CORREMÃO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0944	Eucaliptal		
Setor	Classificação		
6	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	TROCA GERAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	Em Andamento		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0945	Eucaliptal		
Setor	Classificação		
6	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	TROCA DE TODAS AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS NOMES DE RUAS	
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1125	Eucaliptal		
Setor	Classificação		
6	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	TROCA DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS	
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1171	Eucaliptal		
Setor	Classificação		
6	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS ABRIGOS DE PONTOS DO ÔNIBUS	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1178	Eucaliptal		
Setor	Classificação		
6	Edificação CRAS		
Responsável	Situação		
SMAC	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)	
SMAC	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1190	Eucaliptal		
Setor	Classificação		
6	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	REFORMA DA PRAÇA DE LAZER DA RUA EUCLIDES DA CUNHA	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1334	Eucaliptal		
Setor	Classificação		
6	Edificação Ens. Infant.		
Responsável	Situação		
SME	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE	
SME	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1425	Eucaliptal		
Setor	Classificação		
6	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA MÁRIO RAMOS	
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1426	Eucaliptal		
Setor	Classificação		
6	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA MÁRIO RAMOS ESQUINA COM A GENERAL OSÓRIO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1427	Eucaliptal		
Setor	Classificação		
6	Implantação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE GUARDA CORPO NO ENTORNO DA PRAÇA 7 DE SETEMBRO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1428	Eucaliptal		
Setor	Classificação		
6	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REFORMA DA PRAÇA DE LAZER LOCALIZADA NA RUA NILO PEÇANHA.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1429	Eucaliptal		
Setor	Classificação		
6	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONCLUSÃO DO MURO DE CONTENÇÃO JUNTO A PRAÇA DE LAZER NA RUA CASTRO ALVES.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1605	Eucaliptal		
Setor	Classificação		
6	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REFORMA DA PRAÇA MARIA AMÉLIA DIOGO COM COBERTURA - AO LADO DO POSTO MÉDICO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1650	Eucaliptal		
Setor	Classificação		
6	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	SINALIZAÇÃO NA PRAÇA 7 DE SETEMBRO COM A RUA GENERAL OSÓRIO	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0387	Minerlândia		
Setor	Classificação		
6	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA POÇOS DE CALDAS, FUNDOS DOS Nº 247, 419, 437, 447 E 457.	
Executor	Execução da Obra		
SMP	OP		



Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0391	Minerlândia	
Setor	Classificação	
6	Esporte Lazer	
Responsável	Situação	
SMEL	Aprovada	AUMENTO DO TELHADO NAS LATERAIS DA QUADRA POLIESPORTIVA, PARA DIMINUIR A ENTRADA DE ÁGUA DE CHUVA.
Executor	Execução da Obra	
SMEL	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0393	Minerlândia	
Setor	Classificação	
6	Implantação	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	COBERTURA E COLOCAÇÃO DE BANCOS EM TODOS OS PONTOS DE ÔNIBUS.
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0409	Minerlândia	
Setor	Classificação	
6	Reforma Geral	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	REFORMA DO ESCADÃO QUE LIGA A RUA PEQUERI E RUA POÇOS DE CALDAS.
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1430	Minerlândia	
Setor	Classificação	
6	Drenagem	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	CANALIZAÇÃO COM COBERTURA DO CÓRREGO ATRÁS DA ESCOLA MUNICIPAL BAHIA E EM UM TRECHO DA RUA OURO PRETO
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1518	Minerlândia	
Setor	Classificação	
6	Edificação CRAS	
Responsável	Situação	
SMAC	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UM CRAS
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0401	Santa Inês	
Setor	Classificação	
6	Contenção	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA CARLOS GOMES, NA DIVISA DA ÁREA DE POSSE COM A CASA Nº 179, CONFORME PROJETO ELABORADO PELA "GEO-RIO".
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0404	Santa Inês	
Setor	Classificação	
6	Esporte Lazer	
Responsável	Situação	
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE CAPOEIRA.
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1077	Santa Inês		
Setor	Classificação		
6	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	COLOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO PROLONGAMENTO DA RUA NARBAL COUTINHO	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1078	Santa Inês		
Setor	Classificação		
6	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE GUARDA-CORPO DE APROXIMADAMENTE 40M NA LATERAL DA RUA NARBAL COUTINHO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1079	Santa Inês		
Setor	Classificação		
6	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	COLOCAÇÃO DE UM SINAL TIPO BOTOEIRA NA BR-393, PERTO DO PONTO DE ÔNIBUS	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1080	Santa Inês		
Setor	Classificação		
6	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	TROCA DA TUBULAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA ARI BARROSO	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1748	Santa Inês		
Setor	Classificação		
6	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NOS FUNDOS DA RUA ARI BARROSO, ÁREA VERDE DA PMVR E DIVISA COM ÁREA DE POSSE.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1749	Santa Inês		
Setor	Classificação		
6	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA CARLOS GOMES, DA LIXEIRA ATÉ A ENTRADA DA ÁREA DE POSSE	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1846	Santa Inês		
Setor	Classificação		
6	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	TROCA DE TODA A REDE DE ESGOTO DAS RUAS VILA LOBOS E CARLOS GOMES	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0396	São Carlos		
Setor	Classificação		
6	Reforma Geral		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	COLOCAR CORRIMÃO EM TODAS AS ESCADAS DO BAIRRO.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0397	São Carlos		
Setor	Classificação		
6	Passarela		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA LIGANDO A GROTA DA PAZ COM A SERVIDÃO DA ENCOSTA.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0398	São Carlos		
Setor	Classificação		
6	Pavimentação		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	REFAZER O PISO NAS VIELAS 1, 2 E VIELA DA ENCOSTA.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0842	São Carlos		
Setor	Classificação		
6	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	MURO DE CONTENÇÃO NA GROTA DA PAZ Nº 18, 20, 22, E 485	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1355	São Carlos		
Setor	Classificação		
6	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	TROCA DA REDE DE ESGOTO DA ALAMEDA ALCEDINO GARCIA DOS Nº 115 AO 119	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1431	São Carlos		
Setor	Classificação		
6	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COLOCAÇÃO DE CANALETAS COM GRADE PARA RETIRAR O VOLUME DAS ÁGUAS DE CHUVAS NA ALAMEDA ALCEDINO GARCIA DOS Nº 14 AO 480	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1745	São Carlos		
Setor	Classificação		
6	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM FRENTE AO Nº 172 NO LARGO DA TORRE	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1746	São Carlos		
Setor	Classificação		
6	Pavimentação		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	MANUTENÇÃO OU TROCA DE PISO DE TODAS AS SERVIDÕES - ALCEDINO GARCIA, ERNESTO PAIVA, EXPEDITO LOPES	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1747	São Carlos		
Setor	Classificação		
6	Drenagem		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	COLOCAÇÃO DE CANALETAS COM GRADES PARA RETIRAR O VOLUME DE ÁGUA DAS CHUVAS NA ALAMEDA EXPEDITO LOPES	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1843	São Carlos		
Setor	Classificação		
6	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	TROCA DA REDE DE ESGOTO NA GROTA DA PAZ	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1844	São Carlos		
Setor	Classificação		
6	Implantação		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	TROCA DA REDE DE ÁGUA DA RUA FARIA DE BRITO	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0395	São Cristóvão		
Setor	Classificação		
6	Edificação Saúde		
Responsável	Situação		
SMS	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CLINICA ODONTOLOGICA	
Executor	Execução da Obra		
SMS	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0402	São Cristóvão		
Setor	Classificação		
6	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE GRADE NA SERVIDÃO DA RUA CAMPINAS Nº 91	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0408	São Cristóvão		
Setor	Classificação		
6	Edificação CRAS		
Responsável	Situação		
SMAC	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UM CRAS PARA O BAIRRO.	
Executor	Execução da Obra		
SMAC	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0846	São Cristóvão	
Setor	Classificação	
6	Pavimentação	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	RECAPEAMENTO DE RUA NO RECANTO NITERÓI (PROSEGUIMENTO DA RUA CARLOS HASSIS)
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0848	São Cristóvão	
Setor	Classificação	
6	Reforma Geral	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CORRIMÃO NO ESCADÃO QUE DÁ ACESSO AO COLÉGIO BAHIA
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0389	São Lucas	
Setor	Classificação	
6	Drenagem	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO LOCALIZADO NOS FUNDOS DAS RESIDÊNCIAS SITUADAS À AV. SÃO LUCAS E MELHORIA DAS CAPTAÇÕES E MUNUTENÇÕES (GERAL + DEMANDA SUGERIDA NO ANO).
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0403	São Lucas	
Setor	Classificação	
6	Edificação Ens. Infant.	
Responsável	Situação	
SME	Aprovada	CONSTRUIR CRECHES E JARDIM DE INFÂNCIA, DE PREFERÊNCIA EM TERRENOS LOCALIZADOS NA RUA FAGUNDES VARELA.
Executor	Execução da Obra	
SME	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0851	São Lucas	
Setor	Classificação	
6	Calçada	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	REFORMA DAS CALÇADAS DAS RUAS FERNANDO TEDESCO E AV. SÃO LUCAS
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1520	São Lucas	
Setor	Classificação	
6	Edificação CRAS	
Responsável	Situação	
SMAC	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UM CRAS
Executor	Execução da Obra	
SMAC	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0414	249	
Setor	Classificação	
7	Sistema Viário	
Responsável	Situação	
SUSER	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UM PEQUENO TRECHO DE RUA, FORMANDO UM "TREVO", NA ESQUINA DA RUA BRUXELAS COM AV. EUROPA .
Executor	Execução da Obra	
SMP	OP	

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0430	249		
Setor	Classificação		
7	Meio Ambiente		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	POMAR POPULAR RUA JOÃO ALVARENGA	
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0432	249		
Setor	Classificação		
7	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	COBERTURA E BANCOS NOS PONTOS DE ÔNIBUS, NA RUA MANCHESTER, Nº 242, RUA BRUXELAS Nº 153 E AV. EUROPA PRÓXIMO AO ESCADÃO QUE DÁ ACESSO AO MORRO SÃO CARLOS.	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0440	249		
Setor	Classificação		
7	Edificação Ens. Infant.		
Responsável	Situação		
SME	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO 249.	
SME	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0455	249		
Setor	Classificação		
7	Meio Ambiente		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	REFLORESTAMENTO DA ENCOSTA NA RUA LUXEMBURGO	
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1014	249		
Setor	Classificação		
7	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	AVALIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO TRECHO ENTRE A RUAS ALDILIO CARVALHO, VEREADOR JOÃO ALVARENGA E MILÃO AFIM DE MELHORAR O ESCOAMENTO	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1210	249		
Setor	Classificação		
7	Edificação Ens. Infant.		
Responsável	Situação		
SME	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1432	249		
Setor	Classificação		
7	Edificação Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE NA PRAÇA MARECHAL OZÓRIO	
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0436	Conforto		
Setor	Classificação		
7	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE PISOS EM CERÂMICA NOS PASSEIO DA RUAS 4	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0447	Conforto		
Setor	Classificação		
7	Edificação Ens. Fund.		
Responsável	Situação		
SME	Aprovada	CONSTRUIR UM MINI-AUDITÓRIO E BIBLIOTECA SOBRE A MINI-QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIETTA M. BASTOS.	
Executor	Execução da Obra		
SME	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0448	Conforto		
Setor	Classificação		
7	Implantação		
Responsável	Situação		
SMA	Aprovada	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA AO LONGO DAS RUAS 2 E 4, DEVIDO AO GRANDE NÚMERO DE ROUBOS E FURTOS.	
Executor	Execução da Obra		
SMA	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1522	Conforto		
Setor	Classificação		
7	Edificação CRAS		
Responsável	Situação		
SMAC	Aprovada	ADEQUAÇÃO DE UM LOCAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CRAS	
Executor	Execução da Obra		
SMAC	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1602	Conforto		
Setor	Classificação		
7	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE GINASTICA AO "AR LIVRE" - RUA 2 ENTRE AS RUA 217/218 E 219/221	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1839	Conforto		
Setor	Classificação		
7	Reforma Ens. Fund.		
Responsável	Situação		
FEVRE	Aprovada	COBERTURA DA QUADRA DO COLÉGIO THEMIS DE ALMEIDA VIEIRA, COM LAJE E CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO EM CIMA DA QUADRA	
Executor	Execução da Obra		
FEVRE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1434	Jardim Europa		
Setor	Classificação		
7	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	URBANIZAÇÃO DA ÁREA ADJACENTE DA PRAÇA SANTA RITA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1435	Jardim Europa		
Setor	Classificação		
7	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	ASFALTAMENTO DA ENTRADA DA PRAÇA SANTA RITA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1436	Jardim Europa		
Setor	Classificação		
7	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CELY CRUZ PESCARINI, SOB A CAIXA D'AGUA DO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0463	Jardim Ponte Alta		
Setor	Classificação		
7	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COMPLEMENTO DA CALÇADA NA RUA "T".	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1280	Jardim Ponte Alta		
Setor	Classificação		
7	Manutenção		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	PODA DE ÁRVORES E LIMPEZA NAS SERVIDÕES	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1282	Jardim Ponte Alta		
Setor	Classificação		
7	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REFORMA DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1283	Jardim Ponte Alta		
Setor	Classificação		
7	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0462	Jardim Suíça		
Setor	Classificação		
7	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	CAPINAR AS RUAS DO BAIRRO E PODAR AS ÁRVORES DAS RUAS 1 E 2.	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		



Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1601	Jardim Suíça		
Setor	Classificação		
7	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REFORMA DA QUADRA DA CAIXA D'ÁGUA COM CONSTRUÇÃO DE UM PLAYGROUND	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0412	Ponte Alta		
Setor	Classificação		
7	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	TROCA DE TODA REDE DE ESGOTO DOS FUNDOS DA RUA MIGUEL REGO, FUNDOS COM A ALDILIO C. FRANÇA Nº 106 134	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0427	Ponte Alta		
Setor	Classificação		
7	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER AO LADO DO CAMPO DE FUTEBOL GENESÃO, NA ÁREA QUE SOBROU DA DESAPROPRIAÇÃO FEITA PELA PREFEITURA.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0434	Ponte Alta		
Setor	Classificação		
7	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	COMPLEMENTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA RUA MIGUEL REGO COM A RUA BUCARESTE, DEVIDO A FALTA DE ILUMINAÇÃO.	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0441	Ponte Alta		
Setor	Classificação		
7	Edificação CRAS		
Responsável	Situação		
SMAC	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CRAS	
Executor	Execução da Obra		
SMAC	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0442	Ponte Alta		
Setor	Classificação		
7	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA RUA MIGUEL REGO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0417	Rústico		
Setor	Classificação		
7	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REFORMA NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO RÚSTICO, AO LADO DO CRAS (PINTURA GERAL, COLOCAR TELA EM VOLTA DA QUADRA E PINTURA DO PISO).	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0418	Rústico		
Setor	Classificação		
7	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIVERSOS BUEIROS NA RUA 80 À PARTIR DO Nº 174 ATÉ O INÍCIO, É NECESSÁRIO QUE SEJA FEITO UMA AVALIAÇÃO SÉRIA NO BAIRRO, COM RELAÇÃO A ESTE PEDIDO, POIS O RÚSTICO NÃO TEM BUEIROS E NEM REDE DE ÁGUAS.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0419	Rústico		
Setor	Classificação		
7	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUIR CALÇADA NO LADO PAR E COLOCAR DOIS BUEIROS NA RUA 73, EM FRENTE AOS Nº 98 E 146.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0421	Rústico		
Setor	Classificação		
7	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REFORMA GERAL EM TODAS AS PRACINHAS NA RUA 401, EM FRENTE AS ENTRADAS DAS RUAS 402,404,406,408,410 E 412, COM COLOCAÇÃO DE DE PISO PADRÃO PMVR, PLAY-GROUND NO Nº 301, MINI QUADRA DE ESPORTES	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0422	Rústico		
Setor	Classificação		
7	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UM COLETOR TRANSVERSAL NA RUA 82, EM FRENTE AO Nº 651	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0423	Rústico		
Setor	Classificação		
7	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE COLETOR TRANSVERSAL NA RUA 82, EM FRENTE AO Nº 739.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0424	Rústico		
Setor	Classificação		
7	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REFORMA DA PRAÇA JOSÉ GONÇALVES DIAS, COM PISO PADRÃO, PLAY-GROUND, BANCOS PARA SENHORAS IDOSAS SENTAREM NA DIREÇÃO DE SUAS CASAS.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0425	Rústico		
Setor	Classificação		
7	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUIR COLETOR TRANSVERSAL NA RUA 82, EM FRENTE AO Nº 103.	
Executor	Execução da Obra		
IPPU	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0426	Rústico		
Setor	Classificação		
7	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE COLETOR TRANSVERSAL NA RUA 82, EM FRENTE AO Nº 115.	
IPPU	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0429	Rústico		
Setor	Classificação		
7	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE DOIS COLETORES TRANSVERSAIS NO FINAL E INÍCIO DA RUA 83.	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0431	Rústico		
Setor	Classificação		
7	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA RUA 412, EM FRENTE AO Nº 100.	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0433	Rústico		
Setor	Classificação		
7	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE DOIS COLETORES TRANSVERSAIS NA RUA 78, EM FRENTE AO Nº 49 E 85.	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0435	Rústico		
Setor	Classificação		
7	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	IMPLANTAÇÃO DE MAIS 03 NOVOS POSTES COM ILUMINAÇÃO NO (MEIO DOS ATUAIS) ESCADÃO NA RUA 401 QUE LIGA AO BAIRRO SÃO LUCAS.	
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0438	Rústico		
Setor	Classificação		
7	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	REFORMA NA PRAÇA DO GARÇOM	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0446	Rústico		
Setor	Classificação		
7	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	COLOCAÇÃO DE PISO NO CALÇADAO DO JARDIM DA PRAÇA DOS GARÇON	
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0453	Rústico		
Setor	Classificação		
7	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	COLOCAÇÃO DE PLACAS DE LIMITE DE VELOCIDADE NA RUA 82	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0454	Rústico		
Setor	Classificação		
7	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE ESCADA DISSIPADORA NA RUA 401	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1315	Rústico		
Setor	Classificação		
7	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DE MAIS 3 POSTES DE ILUMINAÇÃO NO MEIO DOS POSTES ATUAIS, NO ESCADÃO DO BAIRRO SANTA TEREZA	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1437	Rústico		
Setor	Classificação		
7	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA COM PISO PADRÃO PMVR NA RUA 401 INICIANDO NA ESQUINA COM A RUA 6 EM FRENTE A RUA 412	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1438	Rústico		
Setor	Classificação		
7	Passarela		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA / PASSARELA EM ZIG E ZAG, PARA A LIGAÇÃO ENTRE OS BAIRROS SANTA TEREZA E SÃO LUCAS INÍCIO EM FRENTE A RUA 401, NO CRUZAMENTO COM A 406	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1439	Rústico		
Setor	Classificação		
7	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UM COLETOR TRANSVERSAL NA RUA 80, PRÓXIMO AO Nº.337.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1440	Rústico		
Setor	Classificação		
7	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA 80 COM COLOCAÇÃO DE VÁRIOS COLETORES	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1539	Rústico		
Setor	Classificação		
7	Implantação		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	DEMARCAÇÃO DE 2 OU 3 ÁREAS AO LONGO DO MORRO DA RUA 401 PARA CRIAÇÃO DE POMAR POPULAR	
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1540	Rústico		
Setor	Classificação		
7	Manutenção		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	MANUTENÇÃO GERAL PODA DE ÁRVORE, TROCA DE ILUMINAÇÃO, LIMPEZA DA PRAÇA, CAPINA DAS RUAS E LIMPEZA DE BUEIROS ETC...	
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1649	Rústico		
Setor	Classificação		
7	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	INSTALAÇÃO DE UM REDUTOR DE VELOCIDADE NA RUA 73 EM FRENTE AO Nº 146 OU NUMERO ANTERIOR	
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1834	Rústico		
Setor	Classificação		
7	Edificação Saúde		
Responsável	Situação		
SMS	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RÚSTICO COM MAIS DUAS SALAS AMBULATORIAIS, UMA SALA ADMINISTRATIVA E AMPLIAÇÃO DA SALA DE CURATIVO	
SMS	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0443	Siderville		
Setor	Classificação		
7	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	LIVRE ACESSO DOS MORADORES DO BAIRRO PELO VIADUTO FERRADURA, PROIBINDO ESTACIONAMENTO EM CIMA DO VIADUTO E NA PISTA.	
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0451	Siderville		
Setor	Classificação		
7	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA AO LONGO DA RUA EULAMPIO PEREIRA	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0452	Siderville		
Setor	Classificação		
7	Passarela		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	COBERTURA DA PASSARELA EXISTENTE SOBRE A LINHA FÉRREA.	
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0461	Siderville		
Setor	Classificação		
7	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CERCA AO LONGO DO PERCURSO DE ACESSO AO BAIRRO NA AV. BEIRA RIO, COM UMA CALÇADA PARA CAMINHADA.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0475	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	MANUTENÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL ATRÁS DO POSTO DE SAÚDE	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0491	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REFORMA NAS QUADRAS E PRAÇAS MARCIO SANDINI DE PAULA E ALTO BELO HORIZONTE E AO LADO DO POSTO DE SAUDE	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0492	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	LIMPEZA EM TODOS OS BUEIROS DO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0493	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Drenagem		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	COLOCAÇÃO DE CANALETA NO ESCADAO DA RUA 03	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0495	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	TROCA DA REDE DE ESGÔTO DA RUA NESTORIO	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0497	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	ILUMINAÇÃO DO POSTE NO FINAL DA RUA REDENTOR	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0499	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	DOIS POSTES DE ILUMINAÇÃO NA RUA FIGUEIRA	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0500	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	ILUMINAÇÃO NA RUA 06	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0509	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	MURO DE CONTENÇÃO SERVIDAO VALE DOS LIRIOS N 140	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0513	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	ILUMINAÇÃO NA RUA 6B	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0518	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	MURO DE CONTENÇÃO SERVIDÃO 15 DE ABRIL N 70	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0519	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	MANUTENÇÃO E CAPINA DA RUA NESTÓRIO	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0524	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	MURO DE CONTENÇÃO RUA N. S. DE FÁTIMA N 50	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0525	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	MURO DE CONTENÇÃO SERVIDAO DA BICA N 161	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0526	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	MURO DE CONTENÇÃO RUA NESTÓRIO Nº 870, 920, 949 E 1218	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0536	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	IMPLANTAÇÃO DE POSTE NO FINAL DA RUA REDENTOR.	
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0538	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DA PEDREIRA, VIELA 14 ENTRE OS Nº 18 E 20.	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0554	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	PAVIMENTAÇÃO DA RAIA DE MALHA LOCALIZADA NA PRAÇA DE ESPORTES DO BAIRRO.	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0555	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Drenagem		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	COLOCAÇÃO DE CANALETAS NO ESCADÃO 03 DA RUA 03.	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0557	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA Nº 20.	
SMO	OP		



Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0894	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	MURO DE CONTENÇÃO RUA N. S. DE FÁTIMA Nº 250	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0895	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	MURO DE CONTENÇÃO RUA ROSIMEIRE NºS 10, 30 E 14	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0897	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	MURO DE CONTENÇÃO RUA DA FIGUEIRA Nº 401 E LIMPEZA DA CANALETA	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0899	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	MURO DE CONTENÇÃO RUA 05B Nº 261	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0904	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	LIMPEZA, CAPINA E PODA DE ÁRVORES RUA 6A	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0906	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	CAPINA NA SERVIDÃO DA PAZ	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0909	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	TROCA DA REDE DE ESGÔTO EM TODA A RUA 8 EM FRENTE AOS Nº 194 E 190	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0910	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	MURO DE CONTENÇÃO RUA 6A Nº 177	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0911	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	COLOCAÇÃO DA REDE DE ESGÔTO NA SERVIDÃO 15 DE ABRIL ATRÁS DO COLÉGIO ESTADUAL PAU D'ALHO	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0912	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	MURO DE CONTENÇÃO RUA 23 DE MAIO Nº 387	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0913	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	MURO DE CONTENÇÃO RUA 5B Nº 191	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0924	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM PLAYGROUND RUA 6A N 167 (MATA BURRO DEVIDO A CHUVA QUE DEIXA O CAMINHO INTERDITÁVEL)	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1339	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Edificação Ens. Infant.		
Responsável	Situação		
SME	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UM JARDIM DE INFÂNCIA NO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SME	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1441	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Escada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CORRE MÃO NA ESCADA 01 DA RUA NESTÓRIO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1442	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	FECHAMENTO DA ÁREA DE LAZER COM GRADE, PARA PROTEJER AS CRIANÇAS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1443	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COLOCAÇÃO DE BUEIRO NAS RUAS: PG Nº 390 E RUA NESTÓRIO Nº 840 À 1218	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1444	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DO CONTORNO Nº 387	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1445	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Manutenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REPARAR O ESCADÃO E PODA DE ÁRVORES NA RUA 2, Nº 210 FUNDOS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1446	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Escada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REFORMA GERAL NA ESCADA 1 AO LADO DO Nº 295 NA RUA 2	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1447	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COLOCAR UM BUEIRO E LIMPAR OS JÁ EXISTENTES NA RUA PG Nº 390	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1448	Belo Horizonte		
Setor	Classificação		
8	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	MATA-BURRO NA RUA 2, Nº 20 E 25	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1449	Belo Horizonte	
Setor	Classificação	
8	Contenção	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA 8, EM FRENTE AO Nº 130
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1451	Belo Horizonte	
Setor	Classificação	
8	Manutenção	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	REMANEJAR UMA CAIXA COLETORA QUE ESTA NA CALÇADA DO MORADOR, NA RUA P.G. Nº 681
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1452	Belo Horizonte	
Setor	Classificação	
8	Reforma Geral	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	REFORMA NA ESCADA 2 PRÓXIMO AO Nº 200 COM SAÍDA PARA A RUA 3
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1598	Belo Horizonte	
Setor	Classificação	
8	Cobertura de Quadra	
Responsável	Situação	
SMEL	Aprovada	COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA PG
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1599	Belo Horizonte	
Setor	Classificação	
8	Esporte Lazer	
Responsável	Situação	
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NA RUA 6
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1648	Belo Horizonte	
Setor	Classificação	
8	Sistema Viário	
Responsável	Situação	
SUSER	Aprovada	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA 6
Executor	Execução da Obra	
SUSER	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1679	Belo Horizonte	
Setor	Classificação	
8	Edificação Ens. Infant.	
Responsável	Situação	
SME	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO VERDE VALE
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	

Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1737	Belo Horizonte	
Setor	Classificação	
8	Pavimentação	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM TODAS AS RUAS DO BAIRRO E NO NOVA ESPERANÇA
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1738	Belo Horizonte	
Setor	Classificação	
8	Contenção	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA N. S. DE FÁTIMA Nº 50
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1739	Belo Horizonte	
Setor	Classificação	
8	Pavimentação	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	TAPA BURACOS NA RUA 5-B COM RUA PG
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1743	Belo Horizonte	
Setor	Classificação	
8	Contenção	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA TRAVESSA 8-A E RUA 8
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1744	Belo Horizonte	
Setor	Classificação	
8	Contenção	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA 5-B Nº 391
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1825	Belo Horizonte	
Setor	Classificação	
8	Manutenção	
Responsável	Situação	
SMSP	Aprovada	PODA DE ÁRVORE NA ESCADA DA RUA NESTÓRIO Nº 925
Executor	Execução da Obra	
SMSP	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0472	Coqueiros	
Setor	Classificação	
8	Calçada	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	CALÇADA EM TODA EXTENÇÃO DA RUA B
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0476	Coqueiros		
Setor	Classificação		
8	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REBAIXAMENTO DE TODA A ALAMEDA 2	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0480	Coqueiros		
Setor	Classificação		
8	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COLOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO (ALAMBRADO) , EM TODA EXTENSÃO DA ALAMEDA 04.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0578	Coqueiros		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA ALAMEDA 14 COM A RUA B, E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA RUA B.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0585	Coqueiros		
Setor	Classificação		
8	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	REFORMA E COLOCAÇÃO DE COBERTURA PADRONIZADA EM TODOS OS PONTOS DE ÔNIBUS DO BAIRRO.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0593	Coqueiros		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA ALAMENDA 7, NOS NºS 22 AO 24 E Nº 32	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0925	Coqueiros		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	MURO DE CONTENÇÃO RUA H Nº 20	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0926	Coqueiros		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	MURO DE CONTENÇÃO RUA G Nº 139	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1453	Coqueiros		
Setor	Classificação		
8	Escada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REFORMA DO ESCADÃO DA ALAMEDA 14	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0511	Mariana Torres		
Setor	Classificação		
8	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE ESCADA DISSIPADORA DA ALAMEDA 01 ATÉ A VIELA G	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0541	Mariana Torres		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM TODA EXTENSÃO DA ALAMEDA 37.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0549	Mariana Torres		
Setor	Classificação		
8	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	COLOCAR NOVAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NAS RUAS E ALAMEDAS	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1131	Mariana Torres		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	RECOMPOSIÇÃO DO MURO DA RUA B, Nº 37	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1248	Mariana Torres		
Setor	Classificação		
8	Edificação CRAS		
Responsável	Situação		
SMAC	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UM CRAS	
Executor	Execução da Obra		
SMAC	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1359	Mariana Torres		
Setor	Classificação		
8	Reforma Saúde		
Responsável	Situação		
SMS	Aprovada	REFORMA E AMPLIAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE	
Executor	Execução da Obra		
SMS	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1454	Mariana Torres	
Setor	Classificação	
8	Escada	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	REFORMA DA ESCADA QUE DÁ ACESSO AO ESCADÃO QUE LIGA AS RUAS "A" E "J"
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1455	Mariana Torres	
Setor	Classificação	
8	Pavimentação	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	ASFALTAMENTO EM TODA RUA PRINCIPAL DO BAIRRO MARIANA TORRES, COM INÍCIO NO COLÉGIO CEARÁ
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1456	Mariana Torres	
Setor	Classificação	
8	Drenagem	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	ESCOAMENTO DE ÁGUA NA RUA C, DA ALAMEDA 36 À 22
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1457	Mariana Torres	
Setor	Classificação	
8	Contenção	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA ALAMEDA 22 À PARTIR DO Nº 8
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1458	Mariana Torres	
Setor	Classificação	
8	Contenção	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA ALAMEDA 13 À ALAMEDA 15
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1459	Mariana Torres	
Setor	Classificação	
8	Urbanização Geral	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	LIGAR A SAÍDA DA RUA K COM A ALAMEDA 10
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1460	Mariana Torres	
Setor	Classificação	
8	Pavimentação	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ALAMEDA 31
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	



Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1461	Mariana Torres	
Setor	Classificação	
8	Contenção	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA ALAMEDA 36 Nº 111, 117, 126, 129
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1596	Mariana Torres	
Setor	Classificação	
8	Esporte Lazer	
Responsável	Situação	
SMEL	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA RUA G, COM ILUMINAÇÃO
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1597	Mariana Torres	
Setor	Classificação	
8	Esporte Lazer	
Responsável	Situação	
SMEL	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NA RUA L1, COM MAIS ILUMINAÇÃO E MUDAR A MESA DE PING PONG
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1735	Mariana Torres	
Setor	Classificação	
8	Drenagem	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	REFORMA EM TODOS OS BUEIROS DA ÁREA DE POSSE DO BAIRRO
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1736	Mariana Torres	
Setor	Classificação	
8	Contenção	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, NA RUA J, Nº 06
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1821	Mariana Torres	
Setor	Classificação	
8	Saneamento Básico	
Responsável	Situação	
SAAE	Aprovada	TROCA DE MANILHA DE ESGOTO EM TODA A EXTENSÃO DAS ALAMEDAS 33, 34 E 35
Executor	Execução da Obra	
SAAE	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1822	Mariana Torres	
Setor	Classificação	
8	Contenção	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM TODA A EXTENSÃO DA RUA J E NA VIELA PRÓXIMO AO PONTO DE ÔNIBUS DA RUA F
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0553	Verde Vale		
Setor	Classificação		
8	Drenagem		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM MANILHAS DE 1,20 NUMA EXTENÇÃO DE 400 M NA RUA PARAÍSO DAS GARÇAS, CONFORME VISTORIA DO FURBAN.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0570	Verde Vale		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA SERVIDÃO DO CÓRREGO (URGENTE).	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0579	Verde Vale		
Setor	Classificação		
8	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO NA SERVIDÃO QUE DA ACESSO A RUA CHICO MENDES, COM A RUA PARAÍSO DAS GARÇAS.	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1316	Verde Vale		
Setor	Classificação		
8	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	COLOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESCADÃO QUE LIGA AS RUAS 6-A COM A 6-B E ACESSO A SERVIDÃO 4	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1317	Verde Vale		
Setor	Classificação		
8	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	ILUMINAÇÃO NA SERVIDÃO 4 PRÓXIMO AOS Nº 81 E 71 E FINAL DA SERVIDÃO	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1591	Verde Vale		
Setor	Classificação		
8	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM MESAS DE JOGOS NA EQUINA DA RUA PARAÍSO DAS GARÇAS COM A CHICO MENDES	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1592	Verde Vale		
Setor	Classificação		
8	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REFORMA NO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1593	Verde Vale	
Setor	Classificação	
8	Cobertura de Quadra	
Responsável	Situação	
SMEL	Aprovada	AUMENTAR O TELHADO DA QUADRA COBERTA NA RUA CHICO MENDES, POIS QUANDO CHOVE ALAGA A QUADRA
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1594	Verde Vale	
Setor	Classificação	
8	Esporte Lazer	
Responsável	Situação	
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO FINAL DA RUA CHICO MENDES, COM COLOCAÇÃO DE MESAS DE JOGOS, BRINQUEDOS, NOVO PISO E JARDINAGEM
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1724	Verde Vale	
Setor	Classificação	
8	Escada	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	REFORMA NO ESCADÃO QUE LIGA A RUA 6 COM A SERVIDÃO DA RUA 6-B
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1726	Verde Vale	
Setor	Classificação	
8	Contenção	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO COM GUARDA CORPO NA SERVIDÃO DO SOL JUNTO AOS Nº 10 E 20
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1727	Verde Vale	
Setor	Classificação	
8	Escada	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCADA LIGANDO A JAQUEIRA COM A RUA DEOLINDO MIGUEL, NA FAZENDINHA
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1728	Verde Vale	
Setor	Classificação	
8	Drenagem	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CANALETA NA RUA CHICO MENDES PRÓXIMO À IGREJA N. S. APARECIDA
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1730	Verde Vale	
Setor	Classificação	
8	Drenagem	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	REVISÃO NA REDE PLUVIAL QUE ENCONTRA-SE COM VAZAMENTO, NA RUA CHICO MENDES JUNTO AO Nº 215
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	

Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1731	Verde Vale	
Setor	Classificação	
8	Manutenção	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	REFORMA DO GUARDA CORPO NA SERVIDÃO SERAFIM MOREIRA
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1732	Verde Vale	
Setor	Classificação	
8	Implantação	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	COLOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO NA SERVIDÃO SERAFIM MOREIRA, PRÓXIMO AO Nº 151
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1734	Verde Vale	
Setor	Classificação	
8	Drenagem	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	ELIMINAR ALAGAMENTOS CONSTANTES NA RUA 6-B JUNTO AO Nº 228, POIS NÃO TEM CAIMENTO PARA MATA-BURRO EXISTENTE PRÓXIMO
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1818	Verde Vale	
Setor	Classificação	
8	Saneamento Básico	
Responsável	Situação	
SAAE	Aprovada	REFAZER A REDE DE ESGOTO NA RUA "6-A" E TRECHO DA RUA "6", POIS ENCONTRA-SE CONSTANTEMENTE ENTUPIDA
Executor	Execução da Obra	
SAAE	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1819	Verde Vale	
Setor	Classificação	
8	Manutenção	
Responsável	Situação	
SMSP	Aprovada	SOLICITAMOS QUE SEJA FEITA A COLETA DE LIXO NA RUA "6-B", POIS NÃO EXISTE COLETA NO LOCAL.
Executor	Execução da Obra	
SMSP	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0466	Vila Brasília	
Setor	Classificação	
8	Drenagem	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CANALETA NA PARTE DE CIMA DAS CASAS NA RUA DO AMPARO E ASSEMB. DE DEUS
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0467	Vila Brasília	
Setor	Classificação	
8	Drenagem	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	CONSTRUIR MANILHAMENTO E BUEIROS NA RUA D
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0469	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	SUSPENDER OS BUEIROS NA AV. BRASILIA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0470	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE 60MT DE MURO DE CONTENÇÃO COM 1,00MT DE ALTURA PARA PROTEGER A CANALETA NA SERVIDÃO BECO DA ESPERANÇA.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0481	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA VIELA 11 EM FRENTE AO N° 170.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0483	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	ABERTURA NA CALÇADA CENTRAL DA AVENIDA BRASILIA EM FRENTE A RUA SEBASTIAO MARTINS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0484	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REFORMA E MANUTENÇÃO EM TODOS OS BUEIROS DA RUA DA PEDREIRA, POIS ESTÃO DANIFICADOS.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0485	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DE COLETOR TRANSVERSAL NA ENTRADA DA RUA "D".	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0486	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	DAR CONTINUIDADE NAS COBERTURAS DOS PONTOS DE ÔNIBUS DO BAIRRO.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0488	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Manutenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	REFORMA E LIMPEZA DA ESCADA DISSIPADORA E CAIXA, NA RUA "F" JUNTO AOS Nº 123 E 139.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0496	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	ELABORAR E CONSTRUIR UMA FORMA DE DESVIAR A ÁGUA DAS CHUVAS QUE DESCEM DO ESCADÃO CARANGOLA EM DIREÇÃO AO ESCADÃO DA ALEGRIA, POIS PREJUDICA AS RESIDÊNCIAS NA RUA G	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0502	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	ESTENDER MANILHAMENTO DA RUA F ATÉ A CAIXA DISSIPADORA DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ESCADÃO CARANGOLA, ONDE VAI AUXILIAR NO DESVIO DE EXCESSO DE ÁGUA QUE DESCE NO ESCADÃO ALEGRIA E RECAPEAR	
Executor	Execução da Obra		
SMP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0505	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Cobertura de Quadra		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	COBRIR A QUADRA POLIESPORTIVA DA RUA DEOLINDO MIGUEL	
Executor	Execução da Obra		
SMEL	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0515	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO JUNTO AO Nº 7 DO ESCADAO G1	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0527	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	COLOCAÇÃO DE TELA NA LATERAL DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA E COMPLETAR O TELHADO DA MESMA, POIS CHOVE DENTRO DA QUADRA.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0528	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA SÃO GERALDO N 62	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0535	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	DAR CONTINUIDADE NA REDE DE DRENAGEM DA RUA "J", ATÉ O ESCADÃO CARANGOLA. - PAC	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0543	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DE UM (1) POSTE COM ILUMINAÇÃO NA RUA "G" JUNTO AO N° 401.	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0545	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	SUBSTITUIÇÃO DO GUARDA CORPO EXISTENTE NA RUA "C-1", EM FRENTE AO N° 90.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0560	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	REFORMA NO ESCADÃO VALDOMIRO, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BARBOSA.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0561	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO NA RUA G JUNTO AO N 101	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0562	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Escada		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	REFORMA DO ESCADAO NA VIELA B QUE DA ACESSO A SERVIDÃO SÃO SEBASTIAO	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0563	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Passarela		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	URBANIZAÇÃO COM RECOMPOSIÇÃO DA PASSARELA E ESCADA DISSIPADORA E CANALETA, NA SERVIDAO EXISTENTE EM FRENTE A PRAÇA DA RUA DEOLINDO MIGUEL	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0564	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Drenagem		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	ESCADA DISSIPADORA NA RUA G AO LADO DO N 37	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0565	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA TRAVESSA SÃO SEBASTIAO N 170 (POIS O TERRENO APRESENTA RACHADURAS NA PARTE QUE FICA LATERAL AO SERVIDAO)	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0566	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Drenagem		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	DAR CONTINUIDADE NA CONSTRUÇÃO DE UMA CANALETA DISSIPADORA QUE COLHE AS AGUÁS DE CHUVA NA RUA "C1".	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0567	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	SUSPENDER OS BUEIROS DE CIMENTO EXISTENTES NA SERVIDÃO SEBASTIÃO PERES MARTINS.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0569	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO PARA PROTEGER A RUA C1 EM FRENTE AO N 162	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0571	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DE 3 POSTES DE ILUMINAÇÃO NA RUA G1 ENTRE OS N 138 E 142	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0576	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Revitalização		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DO ESCADAO DONA ANTONIA, NA RUA "F"	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		



Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0587	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E PROTEÇÃO SUPERFICIAL NA TRAVESSA VENEZA JUNTO AO N 175	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0864	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUIR 2 MUROS DE CONTENÇÃO NA RUA C1 JUNTO AOS Nº 48 E 151	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0865	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	MURO DE CONTENÇÃO NA RUA C1 Nº 306 (ESTA OBRA VAI RESGUARDAR TANTO A CASA QUANTO A RUA)	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0866	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	MURO DE CONTENÇÃO NA RUA C1 PARA PROTEGER A RUA JUNTO AO Nº 154	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0868	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Drenagem		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUIR CANALETA ENTRE A SERVIDÃO ASSEMBLÉIA DE DEUS E A RUA C1 (PROTEGER AS MORADIAS ENTRE UMA RUA E OUTRA)	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0869	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Reforma Geral		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	REFORMA GERAL DAS VIELAS CARTEIRO SÉRGIO ISAIAS E ANTONIO SIQUEIRA	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0870	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	COLOCAÇÃO DE POSTE COM ILUMINAÇÃO NO ESCADÃO 1 DA RUA F ENTRE OS Nº 56 E 52 ENFRENTA AO 123 MAIS UM POSTE COM ILUMINAÇÃO	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0871	Vila Brasília	
Setor	Classificação	
8	Contenção	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA GERALDO HONÓRIO BARBOSA NOS Nº 78 E 110
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0872	Vila Brasília	
Setor	Classificação	
8	Contenção	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA C1 Nº 168
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0873	Vila Brasília	
Setor	Classificação	
8	Reforma Geral	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	REFORMA DO ESCADÃO DONA ANTONIA, RUA F Nº 133
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0874	Vila Brasília	
Setor	Classificação	
8	Pavimentação	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	RECAPEAMENTO DE TODAS AS RUAS DO BAIRRO COM DRENAGEM
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0875	Vila Brasília	
Setor	Classificação	
8	Implantação	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	CONSTRUIR 30 METROS DE GUARDA CORPO NO Nº 165 DA TRAVESSA VENEZA
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0876	Vila Brasília	
Setor	Classificação	
8	Contenção	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	CONTENÇÃO COM 2 MUROS NO Nº 23 DO ESCADÃO 4 DA RUA DO MUTIRÃO
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0878	Vila Brasília	
Setor	Classificação	
8	Contenção	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	CONTRUIR MURO DE CONTENÇÃO NO Nº 255 DA RUA NOVA BRASÍLIA Nº 262
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0880	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONTRUIR MURO DE CONTENÇÃO NO Nº 222 NA VIELA 11	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0881	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONTRUIR MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DO MUTIRÃO NO Nº 82	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0882	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONTRUIR MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DO MUTIRÃO NO Nº 45	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0883	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONTRUIR MURO DE CONTENÇÃO NA RUA SEBASTIÃO PERES MARTINS Nº 36	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0884	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONTRUIR MURO DE CONTENÇÃO NA SEVIDÃO DA ASSEMBLÉIA DE DEUS Nº 111	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0886	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUIR MURO DE CONTENÇÃO PEQUENO NA RUA CARANGOLA Nº 385	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1589	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA RUA DA PEDREIRA, VIELA 12	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1646	Vila Brasília	
Setor	Classificação	
8	Sistema Viário	
Responsável	Situação	
SUSER	Aprovada	REDUTOR DE VELOCIDADE EM FRENTE AO MERCADO DO IRMÃOS PAULO NA RUA NOVA BRASÍLIA E EM FRENTE AO POSTO DE SAÚDE (PSF)
Executor	Execução da Obra	
SUSER	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1698	Vila Brasília	
Setor	Classificação	
8	Escada	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	REFORMA DO ESCADÃO QUE LIGA A TRAVESSA VENEZA AO BAIRRO COQUEIROS
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1699	Vila Brasília	
Setor	Classificação	
8	Passarela	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	DAR CONTINUIDADE NA PASSARELA BECO DA ESPERANÇA
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1700	Vila Brasília	
Setor	Classificação	
8	Pavimentação	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	RECAPEAR A RUA SEBASTIÃO PERES MARTINS
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1701	Vila Brasília	
Setor	Classificação	
8	Drenagem	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	CONSTRUIR COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NA TRAVESSA VENEZA
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1702	Vila Brasília	
Setor	Classificação	
8	Pavimentação	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	RECAPEAMENTO NA TRAVESSA VENEZA
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1703	Vila Brasília	
Setor	Classificação	
8	Drenagem	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	COLETOR TRANSVERSAL NA RUA DA PEDREIRA, VIELA 5 Nº 24
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1704	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Escada		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	REFORMA DO ESCADÃO - WALDIR SOBREIRA PIRES Nº 95	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1705	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Edificação Geral		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE 3 MUROS DE CONTENÇÃO NA RUA DA PEDREIRA, VIELA 20	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1706	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA VIELA 11B Nº 260 ATÉ O ESCADÃO 255	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1707	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA VIELA 11-B Nº 148 E 144	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1708	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO COM CANALETAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, RUA F Nº 200	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1709	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE UM METRO PARA PROTEGER AS CANALETAS E A SERVIDÃO JUNTO AO Nº 60 DA SERVIDÃO CARTEIRO SÉRGIO IZAÍAS	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1710	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO JUNTO AO Nº 200 DA SERVIDÃO CARTEIRO SÉRGIO IZAÍAS	
FURBAN	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1711	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA SERVIDÃO CARTEIRO SÉRGIO IZAÍAS AO LADO DO Nº 60	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1712	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTENÇÃO DE TALUDE E PROTEÇÃO DA SERVIDÃO CARTEIRO SÉRGIO IZAÍAS JUNTO AO Nº 50 COM MURO DE CONTENÇÃO	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1713	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Revitalização		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DA SERVIDÃO ANTÔNIO SÁRRIA EM TODA A SUA EXTENÇÃO LOCALIZADA NA RUA WALDIR SOBREIA PIRES	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1715	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Implantação		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE 3 PONTOS DE ÔNIBUS COM COBERTURA NA RUA DÉOLINDO MIGUEL Nº 680, 860 E 900	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1718	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO Nº 41 DO ESCADÃO G2 E Nº 47 E 51 DO ESCADÃO G-3 NA RUA G	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1719	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E RECONSTRUIR A SERVIDÃO NO ESCADÃO 1 DA SERVIDÃO IZAURA GOMES Nº 140, 134, 20 E 40	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1721	Vila Brasília		
Setor	Classificação		
8	Manutenção		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE TAMPA NOS BUEIROS DA RUA "F"	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0652	Açude		
Setor	Classificação		
9	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	MANUTENÇÃO DE CALÇADA: INICIANDO NA BOMBA DO SAAE ATE O FINAL DOS EUCALIPTOS, SUBIDA DA AV. FRANCISCO ANTÔNIO FRANCISCO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0654	Açude		
Setor	Classificação		
9	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA AV. GLÓRIA ROUSSIM GUEDES.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0660	Açude		
Setor	Classificação		
9	Reforma CRAS		
Responsável	Situação		
SMAC	Aprovada	REFORMA DO CRAS DO BAIRRO..	
Executor	Execução da Obra		
SMAC	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0661	Açude		
Setor	Classificação		
9	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA ÀGUA SANTA (BOCA DA MATA).	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0666	Açude		
Setor	Classificação		
9	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	REFORMA DOS NÚCLEOS MANGAL, CAMPINHO I E CAMPINHO II.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0673	Açude		
Setor	Classificação		
9	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	ILUMINAÇÃO NO RODO DA ENTRADA DO CIEP 403	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0675	Açude		
Setor	Classificação		
9	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NA RUA G.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1026	Açude		
Setor	Classificação		
9	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DOS MATA-BURROS EM TODO O BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1238	Açude		
Setor	Classificação		
9	Implantação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DAS RESIDÊNCIAS SITUADAS NOS NÚCLEOS DE POSSE CAMPINHO I E II, MANGAL, RUA N, MANTIQUEIRA, SERVIDÃO BATALHA E RUA BOM PASTOR	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1242	Açude		
Setor	Classificação		
9	Implantação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	TROCA DE TODA ILUMINAÇÃO DO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1251	Açude		
Setor	Classificação		
9	Implantação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA COM PISO DE CERÂMICA NO PASSEIO PÚBLICO NAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO, AV. GLÓRIA ROUSSIN, AV. A, RUA JOSÉ NICOLAU, VEREADOR ACÁCIO DA ROCHA E RUA N	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1318	Açude		
Setor	Classificação		
9	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	TROCA DE POSTE NA AV. FRANCISCO ANTONIO FRANCISCO, EM FRENTE AO Nº 460 E PRÓXIMO AO 1262	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1319	Açude		
Setor	Classificação		
9	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM FRENTE AO Nº 33 RUA D'ÁGUA - AÇUDE II	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1462	Açude		
Setor	Classificação		
9	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COLOCAÇÃO DE MATA-BURRO NA RUA 6 EM FRENTE AO Nº 127 NO AÇUDE II	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		



Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1463	Açude		
Setor	Classificação		
9	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA B Nº 291 NO AÇUDE I	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1464	Açude		
Setor	Classificação		
9	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA 8 Nº 220 AÇUDE II	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1465	Açude		
Setor	Classificação		
9	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COLOCAR CANALETAS EM TODO BAIRRO AÇUDE E ONDE JA EXISTIR REVITALIZAR	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1466	Açude		
Setor	Classificação		
9	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUIR MATA BURRO EM FRENTE A RUA D'ÁGUA INÍCIO, ENTRADA DA RUA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1467	Açude		
Setor	Classificação		
9	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUIR MATA BURRO EM CIMA DA PONTE NA RUA ÁGUA SANTA (BOCA DA MATA)	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1468	Açude		
Setor	Classificação		
9	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA 7, Nº 84 NO AÇUDE II	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1634	Açude		
Setor	Classificação		
9	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REVITALIZAR COM URGENCIA A GRAMA SINTÉTICA DESLOCADA E COLOCAR GRADE DE PROTEÇÃO NA PRAÇA BELMONTE NO AÇUDE II	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1696	Açude		
Setor	Classificação		
9	Reforma Geral		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	REFAZER OBRA FEITA PELO FURBAN NO ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO Nº 72 E DANIFICANDO RESIDENCIAS AO LADO DO Nº 68	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0602	Açude IV		
Setor	Classificação		
9	Edificação Geral		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO SOCIAL NAS CASAS.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0607	Açude IV		
Setor	Classificação		
9	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	COLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS NA PRAÇA DO FINAL DO PONTO DE ÔNIBUS.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0618	Açude IV		
Setor	Classificação		
9	Meio Ambiente		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	PLANTIO DE ÁRVORES NAS ÁREAS VERDES, AO LADO DO CAMPO DE FUTEBOL, AO LADO DA PRAÇA EM TODA SUA EXTENÇÃO DA RUA BOM PASTOR NO AÇUDE IV.	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1020	Açude IV		
Setor	Classificação		
9	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, RUA BOM PASTOR	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1021	Açude IV		
Setor	Classificação		
9	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REFORMA COM FECHAMENTO LATERAL (DEVIDO À CHUVA) E PINTURA DA QUADRA COBERTA E DO CAMPO DE FUTEBOL RUA BOM PASTOR	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1022	Açude IV		
Setor	Classificação		
9	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REFORMA DA PRAÇA AO LADO DO PONTO FINAL, COM COLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (RUA BOM PASTOR, PRÓXIMO AO Nº 785)	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1023	Açude IV		
Setor	Classificação		
9	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS COBERTO NA RUA BOM PASTRO 5 PONTOS	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1024	Açude IV		
Setor	Classificação		
9	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NA QUADRA COBERTA DO AÇUDE IV	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1128	Açude IV		
Setor	Classificação		
9	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, AO LADO DA PRAÇA DO PONTO FINAL DO AÇUDE IV	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1244	Açude IV		
Setor	Classificação		
9	Implantação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	COLOCAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO NA RUA BOM PASTOR	
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1695	Açude IV		
Setor	Classificação		
9	Calçada		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	REFORMA DA CALÇADA NA SUBIDA DO AÇUDE IV - RUA BOM PASTOR	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1813	Açude IV		
Setor	Classificação		
9	Manutenção		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM TODA A EXTENÇÃO DA RUA BOM PASTOR	
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1814	Açude IV		
Setor	Classificação		
9	Meio Ambiente		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	REFLORESTAMENTO DE ÁREA VERDE SITUADA NO BAIRRO AÇUDE IV FUNDOS DOS LOTES DAS RUAS A E C ATÉ O BARRANCO DA RUA ACÁCIO DA ROCHA	
SMSP	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0623	Belmonte		
Setor	Classificação		
9	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	REFORMA DE PONTOS DE ÔNIBUS	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0631	Belmonte		
Setor	Classificação		
9	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA MARGEM ESQUERDA DO CÔRREGO DO BUGIO, NA RUA GERALDO PEIXOTO, FACE DESABAMENTO DA CONTENÇÃO QUE EXISTIA NO LOCAL.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0632	Belmonte		
Setor	Classificação		
9	Edificação Ens. Infant.		
Responsável	Situação		
SME	Aprovada	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO JARDIM DE INFANCIA CORA CORALINA	
Executor	Execução da Obra		
SME	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0646	Belmonte		
Setor	Classificação		
9	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REFORMAR AS REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE ESGOTO, ENTRE OS NºS 590 E 710, NA RUA BAHIA.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0647	Belmonte		
Setor	Classificação		
9	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONTENÇÃO NO CÔRREGO BUGIL ENTRE AS PONTES DAS RUAS CUIABÁ E FLORIANÓPOLIS, APROXIMADAMENTE 100M.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0648	Belmonte		
Setor	Classificação		
9	Edificação CRAS		
Responsável	Situação		
SMAC	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CRAS	
Executor	Execução da Obra		
SMAC	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0655	Belmonte		
Setor	Classificação		
9	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONTENÇÃO DO CÔRREGO BUGIO, FUNDOS DOS Nº 50 AO Nº 174, NA RUA PALMEIRAS.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0656	Belmonte		
Setor	Classificação		
9	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA RUA JOSÉ DA NÓBREGA CRETON.	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0657	Belmonte		
Setor	Classificação		
9	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	AMPLIAÇÃO DA RAIA DE MALHA BELMONTAÇO.	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0659	Belmonte		
Setor	Classificação		
9	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	REDUTORES DE VELOCIDADE OU LOMBADAS NA RUA GRANDE ORIENTE N°S 66 E 387.	
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1152	Belmonte		
Setor	Classificação		
9	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER NA RUA DAS PALMEIRAS	
SMP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1687	Belmonte		
Setor	Classificação		
9	Passarela		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	DAR CONTINUIDADE NA CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE ACESSO (OBRA INACABADA PELO FURBAN) NA RUA PALMEIRAS.	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1688	Belmonte		
Setor	Classificação		
9	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA PALMEIRAS, JUNTO AO N°. 205	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1689	Belmonte		
Setor	Classificação		
9	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA SERVIDÃO VISTA ALEGRE, LOCALIZADA NA RUA ITAVERÁ.	
FURBAN	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1469	Jardim Belmonte		
Setor	Classificação		
9	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	RECUO DA CALÇADA, NA AV. ALMIRANTE ADALBERTO DE BARROS NUNES DESDE O POSTO POLICIAL ATÉ O MERCADO CHAVE DE OURO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1585	Jardim Belmonte		
Setor	Classificação		
9	Cobertura de Quadra		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	COBERTURA DE QUADRA NO INÍCIO DA RUA SANTA ROSA, ATRÁS DA POLÍCIA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1643	Jardim Belmonte		
Setor	Classificação		
9	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DAS FAIXAS DE SEGURANÇA EM TODO BAIRRO, E TROCA DAS PLACAS DE ADVERTÊNCIA	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1697	Jardim Belmonte		
Setor	Classificação		
9	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA BARÃO DE MAUÁ, SERVIDÃO "D", JUNTO AO Nº. 60, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO FURBAN Nº. 649/09 DE 21/09/09.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0599	Padre Josimo		
Setor	Classificação		
9	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	MANILHAMENTO DA SERVIDÃO 07, QUE LIGA A RUA MANÉ GARRINCHA COM A RUA D.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0616	Padre Josimo		
Setor	Classificação		
9	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	ILUMINAÇÃO DO CAMPO SOCIETY NA RUA PARANÁ	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0636	Padre Josimo		
Setor	Classificação		
9	Edificação CRAS		
Responsável	Situação		
SMAC	Aprovada	REFORMA NA CASA COMUNITARIA COM AMPLIAÇÃO DE SALAS	
Executor	Execução da Obra		
SMAC	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0637	Padre Josimo		
Setor	Classificação		
9	Edificação CRAS		
Responsável	Situação		
SMAC	Aprovada	MURO NO CRAS RUA 7	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0638	Padre Josimo		
Setor	Classificação		
9	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NAS RUAS, 21 E 02	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0639	Padre Josimo		
Setor	Classificação		
9	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CALÇADA EM TORNO DO CAMPO DE FUTEBOL - RUA 1	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0643	Padre Josimo		
Setor	Classificação		
9	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	MANILHAMENTO ATRAS DE CASAS NA RUA 26 Nº 20 À 80	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0668	Padre Josimo		
Setor	Classificação		
9	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	MANILHAMENTO NA VALA NEGRA NOS FUNDOS DA CASA Nº 8430 E NA RUA "L - A".	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0679	Padre Josimo		
Setor	Classificação		
9	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CAMPÓ SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL	
Executor	Execução da Obra		
SMEL	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1110	Padre Josimo		
Setor	Classificação		
9	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	MINI-PRAÇA COM BRINQUEDOS NA RUA 13 DE NOVEMBRO PRÓXIMO AO CASTELO DE ÁGUA	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1111	Padre Josimo		
Setor	Classificação		
9	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	MINI-PRAÇA COM BRINQUEDOS AO LADO DO VESTIARIO DO CAMPO NA RUA 1	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1112	Padre Josimo		
Setor	Classificação		
9	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	COLOCAÇÃO DE QUATRO POSTES NA RUA 13 DE NOVEMBRO	
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1113	Padre Josimo		
Setor	Classificação		
9	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	MURO DE CONTENÇÃO NA RUA 9, ANTIGA RUA LEONIDAS DA SILVA PROXIMO AO Nº 175	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1114	Padre Josimo		
Setor	Classificação		
9	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	ABERTURA DE RUA NA VIELA E ONDE HÁ UMA VALA TRAZENDO PROBLEMAS PARA OS MORADORES	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1115	Padre Josimo		
Setor	Classificação		
9	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	MATA BURRO NA RUA DOIS PRÓXIMO AO Nº 42	
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1124	Padre Josimo		
Setor	Classificação		
9	Implantação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	CONSTRUIR MURO NA RUA 14 ANTIGA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1321	Padre Josimo		
Setor	Classificação		
9	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada		
Executor	Execução da Obra	COLOCAÇÃO DE POSTES COM ILUMINAÇÃO NO FINAL DA RUA 2 E FINAL DA RUA 29	
SMSP/DEIP	OP		



Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1343	Padre Josimo		
Setor	Classificação		
9	Reforma Ens. Fund.		
Responsável	Situação		
SME	Aprovada	REFORMA DO CERCADO DE TELA EXISTENTE EM VOLTA DO PLAY-GROUND DA ESCOLA MUNICIPAL PALMARES	
Executor	Execução da Obra		
SME	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1374	Padre Josimo		
Setor	Classificação		
9	Reforma Ens. Fund.		
Responsável	Situação		
SME	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO NA ÁREA DO PLAYGROND NA ESCOLA PALMARES	
Executor	Execução da Obra		
SME	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1470	Padre Josimo		
Setor	Classificação		
9	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REVISÃO DA REDE PLUVIAL NA RUA 15 PRÓXIMO AOS Nº 54, 60 E 70 (FUNDOS)	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1471	Padre Josimo		
Setor	Classificação		
9	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	MANILHAMENTO NO FINAL DA RUA 28	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1523	Padre Josimo		
Setor	Classificação		
9	Reforma CRAS		
Responsável	Situação		
SMAC	Aprovada	AMPLIAÇÃO DO CRAS COM MAIS SALAS	
Executor	Execução da Obra		
SMAC	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1584	Padre Josimo		
Setor	Classificação		
9	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REFORMA DO CAMPO SOCIETY COM TROCA DO ALAMBRADO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1811	Padre Josimo		
Setor	Classificação		
9	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NAS RUAS: "G" PRÓXIMO AO Nº 571 E NA RUA 01 NA ENTRADA DO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0606	Santa Rita de Cássia		
Setor	Classificação		
9	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL.	
Executor	Execução da Obra		
SMP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0614	Santa Rita de Cássia		
Setor	Classificação		
9	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA DE LOCALIDADES.	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1472	Santa Rita de Cássia		
Setor	Classificação		
9	Manutenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	FAZER MANUNTENÇÃO NOS MEIO FIOS E NO ASFALTO DA RUA A	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1533	Santa Rita de Cássia		
Setor	Classificação		
9	Implantação		
Responsável	Situação		
SMA	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DE UMA TORRE DE CELULAR NO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMA	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1642	Santa Rita de Cássia		
Setor	Classificação		
9	Implantação		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUIR COBERTURA EM ALGUNS PONTOS DE ÔNIBUS DO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0596	Siderlândia		
Setor	Classificação		
9	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REFORMA DA QUADRA DA RUA RIO BONITO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0605	Siderlândia		
Setor	Classificação		
9	Pavimentação		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO DONA TININHA, LOCALIZADA NA AV. SANTA ROSA AO LADO DO Nº. 70.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0651	Siderlândia		
Setor	Classificação		
9	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	SOLUÇÃO PARA CAIXA D'ÁGUA NA RUA RIO DE JANEIRO	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0663	Siderlândia		
Setor	Classificação		
9	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	URBANIZAÇÃO DO CORREGO BUGIU	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0682	Siderlândia		
Setor	Classificação		
9	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ATRAS DO COLEGIO JOAO PAULO I	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0687	Siderlândia		
Setor	Classificação		
9	Edificação Ens. Infant.		
Responsável	Situação		
SME	Aprovada	REFORMA E ACRESCIMO NA CRECHE BARQUINHO DE PAPEL	
Executor	Execução da Obra		
SME	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1028	Siderlândia		
Setor	Classificação		
9	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONCLUSÃO DA PRAÇA NA RUA ARARUAMA AO LADO DO Nº 201	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1030	Siderlândia		
Setor	Classificação		
9	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	REDUTOR DE VELOCIDADE NA AV. SANTA ROSA PRÓXIMO A IGREJA CATÓLICA E A ESCOLA ACÁCIA AMARELA	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1031	Siderlândia		
Setor	Classificação		
9	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	QUADRA DE ESPORTES E ÁREA DE LAZER NA RUA ANGRA DOS REIS, PRÓXIMO AO PONTO FINAL DO ÔNIBUS 425	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1032	Siderlândia		
Setor	Classificação		
9	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO DA RUA RIO DE JANEIRO AO LADO DO Nº 15	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1083	Siderlândia		
Setor	Classificação		
9	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	ILUMINAÇÃO NA SERVIDÃO DA RUA RIO DE JANEIRO AO LADO DO Nº 15	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1197	Siderlândia		
Setor	Classificação		
9	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO BUGIU	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1580	Siderlândia		
Setor	Classificação		
9	Cobertura de Quadra		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA JÚLIO BERTHOLDO FILHO - RUA CONSEIÇÃO DE MACABU	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0594	União Retiro		
Setor	Classificação		
9	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO NA RUA ÁGUA SANTA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0600	União Retiro		
Setor	Classificação		
9	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESPORTE E LAZER NA ESTRADA DA UNIÃO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1005	União Retiro		
Setor	Classificação		
9	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NA RUA GERMANO MOREIRA Nº 104	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1006	União Retiro		
Setor	Classificação		
9	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NA RUA GERMANO MOREIRA Nº 136 CASA 1	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1007	União Retiro		
Setor	Classificação		
9	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NO FINAL DA SERVIDÃO JESUS DE NAZARE Nº 78	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1473	União Retiro		
Setor	Classificação		
9	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	RECAPEAMENTO DA AV. RITA CONCEIÇÃO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1474	União Retiro		
Setor	Classificação		
9	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	INSTALAÇÃO DE CAIXA COLETORA E MANILHAMENTO PARA CONTENÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1579	União Retiro		
Setor	Classificação		
9	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	COBERTURA TIPO QUIOSQUE NA PRAÇA EXISTENTE NO BAIRRO - RUA GERMANO MOREIRA	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1685	União Retiro		
Setor	Classificação		
9	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA GERMANO MOREIRA ( GROTA DO GERMANO ), DO Nº. 104 ATÉ O INÍCIO DA SERVIDÃO 29. "URGENTE"	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1686	União Retiro		
Setor	Classificação		
9	Drenagem		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, APARTIR DA SERVIDÃO 29 COMEÇANDO DE CIMA PARA BAIXO, ATÉ O INÍCIO DA RUA GERMANO MORREIRA	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0691	Eldorado		
Setor	Classificação		
10	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER NO NÚCLEO MIRANTE DO VALE	
Executor	Execução da Obra		
SMP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0692	Eldorado		
Setor	Classificação		
10	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA CAXIAS Nº 228	
Executor	Execução da Obra		
SMP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0693	Eldorado		
Setor	Classificação		
10	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA FRIBURGO Nº 705	
Executor	Execução da Obra		
SMP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0712	Eldorado		
Setor	Classificação		
10	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	COMPLEMENTAÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E REPARO DA CALÇADA QUE DESABOU NA RUA DAS LARANJEIRAS, Nº 84, NO MIRANTE DO VALE.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1475	Eldorado		
Setor	Classificação		
10	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA CAMPOS, COM PISO PADRÃO PMVR	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0696	Jardim Cidade do Aço		
Setor	Classificação		
10	Drenagem		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	REFORMA DAS CANALETAS DAS SERVIDOES NA RUA FREI FABIANO DE CRISTO.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1324	Jardim Cidade do Aço		
Setor	Classificação		
10	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	MELHORIA DA ILUMINAÇÃO EM TODO O BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1476	Jardim Cidade do Aço		
Setor	Classificação		
10	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COLOCAÇÃO DE BLOQUETES NA ÁREA DE TERRA ONDE AS CRIANÇAS BRINCAM, EM FRENTE AO MORRO DAS PINHEIRAS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1477	Jardim Cidade do Aço		
Setor	Classificação		
10	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS EM QUE HÁ NECESSIDADE	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1798	Jardim Cidade do Aço		
Setor	Classificação		
10	Meio Ambiente		
Responsável	Situação		
SMMA	Aprovada	ARBORIZAÇÃO DO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMMA	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1799	Jardim Cidade do Aço		
Setor	Classificação		
10	Implantação		
Responsável	Situação		
SMS	Aprovada	DESRATIZAÇÃO DO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMS	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1800	Jardim Cidade do Aço		
Setor	Classificação		
10	Manutenção		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	COLETA SELETIVA DE LIXO	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1360	Jardim Primavera		
Setor	Classificação		
10	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	RECAPEAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DO PISO DE PARALELEPIPEDO EM TODO O BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1361	Jardim Primavera		
Setor	Classificação		
10	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	CRIAÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA RUA CORA CORALINA, EM TERRENO DO PODER PÚBLICO QUE MARGEIA A RUA, EM LADO OPOSTO AS EDIFICAÇÕES	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1363	Jardim Primavera	
Setor	Classificação	
10	Esporte Lazer	
Responsável	Situação	
SMEL	Aprovada	REMODELAÇÃO DA ÁREA DE LAZER AO LADO DA IGREJA CATÓLICA DO BAIRRO
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1365	Jardim Primavera	
Setor	Classificação	
10	Drenagem	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	REVISÃO GERAL NA REDE DE DRENAGEM (BOCAS DE LOBO) DO BAIRRO
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1366	Jardim Primavera	
Setor	Classificação	
10	Sistema Viário	
Responsável	Situação	
SUSER	Aprovada	DEMARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO SOMENTE EM UM LADO DAS RUAS, COM MATERIAL MAIS RESISTENTE.
Executor	Execução da Obra	
SUSER	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1370	Jardim Primavera	
Setor	Classificação	
10	Implantação	
Responsável	Situação	
SMSP	Aprovada	PLANEJAMENTO DE ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM NO BAIRRO
Executor	Execução da Obra	
SMSP	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1371	Jardim Primavera	
Setor	Classificação	
10	Implantação	
Responsável	Situação	
SMSP	Aprovada	IMPLANTAÇÃO EM VÁRIOS PONTOS DO BAIRRO DE LIXEIRAS, SELETIVAS
Executor	Execução da Obra	
SMSP	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0697	Retiro	
Setor	Classificação	
10	Revitalização	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NO NUCLEO HELVECIO PIMENTA
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0699	Retiro	
Setor	Classificação	
10	Iluminação	
Responsável	Situação	
SMSP/DEIP	Aprovada	RECOLOCAÇÃO DE POSTE - SERVIDÃO DO CÉU, RUA TIMOR
Executor	Execução da Obra	
SMSP/DEIP	OP	



Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0703	Retiro	
Setor	Classificação	
10	Drenagem	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	CONCLUSAO DA CANALIZAÇÃO DO CORREGO DOS CARVALHOS
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0704	Retiro	
Setor	Classificação	
10	Pavimentação	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	LIGAR RUA MOÇAMBIQUE A RUA VIGO - (DEPENDE DE DESAPROPRIAÇÃO)
Executor	Execução da Obra	
SMP	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0705	Retiro	
Setor	Classificação	
10	Edificação Ens. Fund.	
Responsável	Situação	
SME	Aprovada	REFORMA DO COLÉGIO PARÁ
Executor	Execução da Obra	
SME	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0706	Retiro	
Setor	Classificação	
10	Pavimentação	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	LEVANTAMENTO DA CAIXA DA RUA ENTRE O SUPERMERCADO ROYAL E O ENTRONCAMENTO DA AV. CEARA E CALÇADAS PARA DEFICIENTES
Executor	Execução da Obra	
IPPU	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0708	Retiro	
Setor	Classificação	
10	Esporte Lazer	
Responsável	Situação	
SMEL	Aprovada	REFORMA DA RAIA DE MALHA DA RUA EUCLIDES FIGUEIREDO
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0709	Retiro	
Setor	Classificação	
10	Revitalização	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	REFORMAR ESCADA NA SERVIDÃO CANTINHO DO CÉU E COLOCAR CORRIMÃO, ALEM DE PASSAR POSTE DE ILUMINAÇÃO DA ESQUERDA PARA DIREITA - RUA TIMOR
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0710	Retiro	
Setor	Classificação	
10	Iluminação	
Responsável	Situação	
SMSP/DEIP	Aprovada	COLOCAR POSTEAMENTO E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODAS AS ALAMEDAS, VIAS E DEMAIS ESPAÇOS EXISTENTES NO CEMITÉRIO BOM JARDIM.
Executor	Execução da Obra	
SMSP/DEIP	OP	

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0711	Retiro		
Setor	Classificação		
10	Edificação Ens. Fund.		
Responsável	Situação		
FEVRE	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NA ENTRADA DO COLÉGIO JOÃO XXIII.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0720	Retiro		
Setor	Classificação		
10	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO, ONDE TEM CORRIMÃO, NO ESCADÃO 3, NA RUA HAROLDO MALAQUIAS TAVARES	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0721	Retiro		
Setor	Classificação		
10	Edificação Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUIR MURO DE FECHAMENTO EM TODA A POLIGONAL DO CEMITÉRIO BOM JARDIM, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 3737.	
Executor	Execução da Obra		
IPPU	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0723	Retiro		
Setor	Classificação		
10	Edificação Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NO MERCADO POPULAR (CAMELÓDROMO), SITUADO NA AV. SÁVIO GAMA, ESQUINA COM A AV. WALDIR SOBREIRA PIRES, NO BAIRRO RETIRO.	
Executor	Execução da Obra		
SMP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0724	Retiro		
Setor	Classificação		
10	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CAPTAR AS ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS, VIELAS E DOS ESPAÇOS ENTRE AS SEPULTURAS NO CEMITÉRIO BOM JARDIM, EM CUMPRIMENTO À L.M. 3737.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1054	Retiro		
Setor	Classificação		
10	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	PAVIMENTAÇÃO DA PARTE MENOS INGREME PARA ACESSO DE VEICULOS NA RUA "N", E REPARO NO ESCADÃO DA RUA DO NORTE E NA SERVIDÃO NO VALE DA ALEGRIA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1055	Retiro		
Setor	Classificação		
10	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	REDIMENSIONAMENTO DE REDES DE ESGOTO E CORRIGIR LIGAÇÕES ERRADAS DAS REDES DE ESGOTO, RUA COÍMBA, AÇORES E SAGRES, LIGANDO NA AV. COQUEIROS.	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1193	Retiro		
Setor	Classificação		
10	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA LUANDA Nº 358	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1226	Retiro		
Setor	Classificação		
10	Implantação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NO MERCADO POPULAR SITUADO NA AV. SÁVIO GAMA, ESQUINA COM AV. DOS COQUEIROS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1327	Retiro		
Setor	Classificação		
10	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	RELOCAÇÃO DE POSTE NA SERVIDÃO DO CÉU NA RUA TIMOR	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1328	Retiro		
Setor	Classificação		
10	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	MELHORAR A ILUMINAÇÃO DA VILA DR. ARNALDO	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1348	Retiro		
Setor	Classificação		
10	Reforma Ens. Fund.		
Responsável	Situação		
SME	Aprovada	RELOCAR O MURO DA ESCOLA PARÁ, A 2 METROS PARA DENTRO DO PÁTIO, MELHORANDO O ACESSO DA ESCOLA E MORADORES, IMPLANTANDO MÃO DUPLA NA RUA SÃO JUDAS TADEU.	
Executor	Execução da Obra		
SME	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1478	Retiro		
Setor	Classificação		
10	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	RECONSTRUIR MAIS OU MENOS 50 METROS DAS LATERAIS DO CANAL DO CÓRREGO DOS CARVALHOS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1479	Retiro		
Setor	Classificação		
10	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	SUSPENDER 60 CENTIMETROS COM CONCRETO ARMADO AS LATERAIS DO CANAL DO CÓRREGO NOS FUNDOS DA ESCOLA PARÁ	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1480	Retiro		
Setor	Classificação		
10	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	SUSPENDER EM MAIS OU MENOS 60CENTÍMETROS A PONTE NA RUA SÃO JUDAS TADEU, JUNTO A ESCOLA PARÁ	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1481	Retiro		
Setor	Classificação		
10	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	ADAPTAR A CALÇADA DA AV. RETIRO, PARA O TRÂNSITO DE DEFICIENTES FÍSICOS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1482	Retiro		
Setor	Classificação		
10	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS DR. ARNALDO, NELSON, MARCO ANTÔNIO, TIBERIO E MARCO TÚLIO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1483	Retiro		
Setor	Classificação		
10	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS DA VILA DR. ARNALDO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1484	Retiro		
Setor	Classificação		
10	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	MELHORIA NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS LOCALIZADO NO FINAL DA RUA GUILHERME DUQUE PRÓXIMO AO Nº 112	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1574	Retiro		
Setor	Classificação		
10	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	FINALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES SITUADA NA RUA MARCO TÚLIO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1577	Retiro		
Setor	Classificação		
10	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, COM BANCOS E MESAS PARA JOGOS DE DAMA E PING-PONG, NA SUBIDA DA RUA MONTE ALEGRE	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1793	Retiro		
Setor	Classificação		
10	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	MELHORIA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS POTÁVEL E REDE DE ESGOTO NA VILA DR. ARNALDO.	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1795	Retiro		
Setor	Classificação		
10	Edificação Saúde		
Responsável	Situação		
SMS	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE QUE ATENDA OS MORADORES DA VILA DR. ARNALDO E VOLDAC	
Executor	Execução da Obra		
SMS	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0714	Vila Mury		
Setor	Classificação		
10	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA RUA VALENÇA, ENTRE OS NºS 79 AO 133.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0715	Vila Mury		
Setor	Classificação		
10	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO (ALAMBRADO) NA PRAÇA LIONS CLUBE, NA LATERAL DA RUA 13 DE MAIO.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0716	Vila Mury		
Setor	Classificação		
10	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO NA PRAÇA DA RUA DARWIN ( MAIS OU MENOS 4M DE CERCA), DEVIDO A OCORRÊNCIA DE ACIDENTES COM CARROS SUBINDO A CALÇADA.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1485	Vila Mury		
Setor	Classificação		
10	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COBERTURA DO CÓRREGO QUE CORTA A PRAÇA ARCO IRIS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1570	Vila Mury		
Setor	Classificação		
10	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	SUBSTITUIÇÃO DE BANCOS COM ENCOSTO (TIPO OS DA BEIRA RIO) EFETUAR NO LOCAL DO ATUAL CORETO E COBERTURA PADRÃO COM MESAS DE JOGOS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1573	Vila Mury		
Setor	Classificação		
10	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RAIA DE MALHA DO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0766	Aero Clube		
Setor	Classificação		
11	Edificação Ens. Fund.		
Responsável	Situação		
SME	Aprovada	COBERTURA DA QUADRA DO COLÉGIO MUNICIPAL SERGIPE	
Executor	Execução da Obra		
SME	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0767	Aero Clube		
Setor	Classificação		
11	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	FECHAMENTO LATERAL E REFORMA DO TELHADO DA QUADRA LUIZ DE SÁ	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1011	Aero Clube		
Setor	Classificação		
11	Reforma Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REFORMA DA E.M SERGIPE - ESCOAMENTO DE ÁGUAS NO INTERIOR, PINTURA, CORDÃO AO REDOR DAS PAREDES DO TELHADO, REFORMA DA LAJE, RACHADURAS NAS PAREDES, WC E GRAMA SINTÉTICA NO PLAYGROUND	
Executor	Execução da Obra		
SME	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1013	Aero Clube		
Setor	Classificação		
11	Reforma Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REFORMA DAS CALÇADAS AMBOS OS LADOS DO RETÃO DO AERO, COM O MESMO PISO DA NOVA BEIRA RIO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1168	Aero Clube		
Setor	Classificação		
11	Implantação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE ANEL VIÁRIO LIGANDO O BAIRRO À RADIAL LESTE	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1177	Aero Clube		
Setor	Classificação		
11	Edificação CRAS		
Responsável	Situação		
SMAC	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1486	Aero Clube		
Setor	Classificação		
11	Implantação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COMPLETAR A COLOCAÇÃO DE TELA NA PASSARELA DA PONTE AERO-VILA AMERICANA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1487	Aero Clube		
Setor	Classificação		
11	Implantação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COLOCAÇÃO DE UMA GRADE DE PROTEÇÃO EM VOLTA DO ORATÓRIO DA SANTA, EM FRENTE AO KARTÓDROMO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1488	Aero Clube		
Setor	Classificação		
11	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA CENTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA LUIZ LOPES DORNELLES EM FRENTE AO Nº 423 E DA PADARIA SKINA DO PÃO Nº 328	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1791	Aero Clube		
Setor	Classificação		
11	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	REFAZER (TROCAR) TODA A REDE DE ESGOTO DO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0740	Aterrado		
Setor	Classificação		
11	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NAS TRÊS PONTES QUE LIGAM O BAIRRO COM A VILA MURY, À NITEROI E AO AERO CLUBE	
Executor	Execução da Obra		
IPPU	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0741	Aterrado		
Setor	Classificação		
11	Edificação Saúde		
Responsável	Situação		
SMS	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE EXCLUSIVO A MORADORES DO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMS	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0742	Aterrado		
Setor	Classificação		
11	Edificação Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE GALERIA COM COBERTURA NO CORREGO PRÓXIMO A CAPELA MORTUÁRIA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0744	Aterrado		
Setor	Classificação		
11	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REURBANIZAÇÃO DA RUA LUIZ ALVES PEREIRA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0748	Aterrado		
Setor	Classificação		
11	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REURBANIZAÇÃO DA BEIRA RIO COM TROCA DE BRINQUEDOS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0754	Aterrado		
Setor	Classificação		
11	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	TROCA DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS: DIONEIA FARIA, JAIME PANTALEÃO E RUI BARBOSA	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0755	Aterrado		
Setor	Classificação		
11	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	PONTOS DE ÔNIBUS COBERTOS E ILUMINADOS NAS RUAS: 7 DE SETEMBRO E JAIME PANTALEÃO	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1065	Aterrado		
Setor	Classificação		
11	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	MELHORIAS NAS CALÇADAS LUCAS EVANGELISTA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1219	Aterrado		
Setor	Classificação		
11	Implantação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DA CALÇADA SITUADA NA AV. 17 DE JULHO - EDIFÍCIO BANDEIRANTES	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1270	Aterrado		
Setor	Classificação		
11	Reforma Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REFORMA DA CAPÉLA MORTUÁRIA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		



Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1287	Aterrado		
Setor	Classificação		
11	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DA CALÇADA DA AV. 7 DE SETEMBRO	
Executor	Execução da Obra		
IPPU	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1288	Aterrado		
Setor	Classificação		
11	Implantação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COLOCAÇÃO DE CESTO DE LIXO (LIXEIRA) NA RUA NORIVAL DE FREITAS	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1289	Aterrado		
Setor	Classificação		
11	Meio Ambiente		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	PODA DE ÁRVORE NO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1290	Aterrado		
Setor	Classificação		
11	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	REPARO NOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO APAGADOS NO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1489	Aterrado		
Setor	Classificação		
11	Implantação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COLOCAÇÃO DE PORTÃO E GRADES QUE DÃO ACESSO AO BECO DO MERCADO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1490	Aterrado		
Setor	Classificação		
11	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REFORMA DAS CALÇADAS DOS PRINCIPAIS PONTOS COMERCIAIS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1491	Aterrado		
Setor	Classificação		
11	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO EM FRENTE AO ED. BANDEIRANTES E MG, COM INCLUSÃO DE RUA 24 HORAS - AV. 17 DE JULHO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1787	Aterrado		
Setor	Classificação		
11	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS DIONÉIA FARIA, JAIME PANTALEÃO E RUI BARBOSA.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1789	Aterrado		
Setor	Classificação		
11	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	TROCA DA TUBULAÇÃO QUE PASSA POR BAIXO DAS CASAS E LEVA ÁGUA POTÁVEL PARA OS BAIRROS VILA AMERICANA E JARDIM AMÁLIA	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0750	Barreira Cravo		
Setor	Classificação		
11	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DA AV. NICANOR T. DE CARVALHO (BEIRA RIO).	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0753	Barreira Cravo		
Setor	Classificação		
11	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	COLOCAÇÃO DE TELA PROTETORA E UM PORTÃO NA PRAÇA EMÍLIO ACCIARITO NO JARDIM VENEZA.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0759	Barreira Cravo		
Setor	Classificação		
11	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COBERTURA E ILUMINAÇÃO NA QUADRA DE PADLE - PRAÇA SANDRO RODRIGUES	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0764	Barreira Cravo		
Setor	Classificação		
11	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REFORMA DO VESTIARIO DA PRAÇA SANDRO RODRIGUES	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1092	Barreira Cravo		
Setor	Classificação		
11	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DO TREVO DE ACESSO À ILHA SÃO JOÃO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1093	Barreira Cravo	
Setor	Classificação	
11	Revitalização	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	REVITALIZAÇÃO EM TODA EXTENSÃO DA AV. NICANOR TEIXEIRA DE CARVALHO (BEIRA RIO)
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0887	Jardim Paraíba	
Setor	Classificação	
11	Revitalização	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	REFORMA DA PRAÇA JOSÉ DE ARAUJO, RUA 537
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1492	Jardim Paraíba	
Setor	Classificação	
11	Drenagem	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	REVISÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TODO BAIRRO
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1493	Jardim Paraíba	
Setor	Classificação	
11	Calçada	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	CALÇADA COM PISO PADRÃO (PMVR) NAS RUAS PRINCIPAIS E PRÓXIMO AO ESTÁDIO MUNICIPAL
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1494	Jardim Paraíba	
Setor	Classificação	
11	Drenagem	
Responsável	Situação	
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV. LUCAS EVANGELISTA, BEIRA DO VIADUTO N. S. DAS GRAÇAS
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/1684	Jardim Paraíba	
Setor	Classificação	
11	Edificação Geral	
Responsável	Situação	
FURBAN	Aprovada	COBERTURA DO PONTO DE ÔNIBUS EM FRENTE A PRAÇA MOTORISTA JOSÉ ARAÚJO E OUTRO PARA O BARRA MANSA EM FRENTE A KI-PAPEL
Executor	Execução da Obra	
FURBAN	OP	
Registro	Bairro	Descrição da Obra
10/0727	N.S.das Graças	
Setor	Classificação	
11	Esporte Lazer	
Responsável	Situação	
SMEL	Aprovada	TROCAR O PISO DA PRAÇA BEIRA RIO E POR PISO COM SÍMBOLO DE V.R., PADRÃO DAS OUTRAS PRAÇAS.
Executor	Execução da Obra	
SMO	OP	

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0728	N.S.das Graças		
Setor	Classificação		
11	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER NA AV. 12 DE OUTUBRO, C/ IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA, BANCOS, MESAS C/ JOGOS E COBERTAS E C/ ILUMINAÇÃO.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0747	N.S.das Graças		
Setor	Classificação		
11	Meio Ambiente		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	SUBSTITUIÇÃO GRADATIVA DE TODAS AS AMENDOEIRAS DO BAIRRO.	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1565	N.S.das Graças		
Setor	Classificação		
11	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	MANUTENÇÃO COM NIVELAMENTO DO PISO DA PRAÇA 12 DE OUTUBRO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1566	N.S.das Graças		
Setor	Classificação		
11	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER NA AV. 12 DE OUTUBRO, COM IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA, BANCOS, MESAS COM JOGOS E COBERTURA COM ILUMINAÇÃO TIPO QUIOSQUE	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0729	Niterói		
Setor	Classificação		
11	Edificação Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COBERTURA DA PASSARELA DA PONTE DR. MURÍLO CESAR.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0730	Niterói		
Setor	Classificação		
11	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DE UM SINAL DE BOTUEIRA AV. NOSSA SENHORA DO AMPARO JUNTO AO CHURRASCÃO NITERÓI	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1637	Niterói		
Setor	Classificação		
11	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DA RUA JOANA D'ARC	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0725	Voldac		
Setor	Classificação		
11	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADA PADRONIZADA NA AV. NOSSA SENHORA DO AMPARO.	
Executor	Execução da Obra		
SMP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0732	Voldac		
Setor	Classificação		
11	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CANALETA PLUVIAL NOS FUNDOS DOS LOTES 13 AO 17 DA QUADRA "C", NA RUA LORD BYRON E FUNDOS DOS LOTES 24 AO 28 DA QUADRA "C", NA RUA 6, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 12235/04, EM ÁREA VERDE DA PMVR.	
Executor	Execução da Obra		
SMP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0734	Voldac		
Setor	Classificação		
11	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NOS FUNDOS DO LOTE 28 DA QUADRA "C", NA RUA 6, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 12235/04, EM ÁREA VERDE DA PMVR	
Executor	Execução da Obra		
SMP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0737	Voldac		
Setor	Classificação		
11	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NOS FUNDO DOS LOTES 79 E 80 DA QUADRA "C", NA RUA LORD BYRON CONFORME CONSTA NO PROCESSO 12235/04, EM ÁREA VERDE DA PMVR.	
Executor	Execução da Obra		
SMP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0745	Voldac		
Setor	Classificação		
11	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	SINAL PARA PEDESTRE EM FRENTE AO SUPERMERCADO FAN.	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0752	Voldac		
Setor	Classificação		
11	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	COLOCAÇÃO DE PISO, MODERNIZAÇÃO DOS BRIQUEDOS DA QUADRA LOCALIZADA NA PRAÇA SANTOS DUMONT.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0756	Voldac		
Setor	Classificação		
11	Revitalização		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	TROCA DA GRAMA DO CANTEIRO DA RUA MARGARIDA BARREIRA CRAVO.	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0765	Voldac		
Setor	Classificação		
11	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL NA RUA MARINA GODOY, ELIMINANDO OS CONSTANTES ALAGAMENTOS DAS CASAS DESTA RUA, E MAIS 60M DE REDE COM BUEIROS NA RUA ALGENÍVIA L. DE FREITAS, JÁ TEM PROJETO NO IPPU.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0768	Voldac		
Setor	Classificação		
11	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA LORD BYRON ATRÁS DOS Nº 17 E 43.	
Executor	Execução da Obra		
SMP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1564	Voldac		
Setor	Classificação		
11	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DA AV. BEIRA RIO COM COLOCAÇÃO DE TELA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1782	Voldac		
Setor	Classificação		
11	Vistoria		
Responsável	Situação		
SMP	Aprovada	RECAPEAMENTO DAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0792	Santa Cruz		
Setor	Classificação		
12	Edificação Ens. Infant.		
Responsável	Situação		
SME	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO SANTA CRUZ.	
Executor	Execução da Obra		
SME	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0860	Santa Cruz		
Setor	Classificação		
12	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE PONTOS COBERTOS FICANDO O ESTUDO A CRITÉRIO DA PMVR OS LOCAIS NECESSÁRIOS	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0861	Santa Cruz		
Setor	Classificação		
12	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE ESCADA DISSIPADORA ACIMA DA SERVIDÃO DA TRAVESSA BOA VISTA, POIS PODE HAVER A QUALQUER MOMENTO DESMORONAMENTO DE TERRA DA ENCOSTA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1130	Santa Cruz		
Setor	Classificação		
12	Escada		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	RECONSTRUÇÃO DA ESCADA (VIELA), AV. SANTA CATARINA, BAIRRO SANTA CRUZ	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1329	Santa Cruz		
Setor	Classificação		
12	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	ILUMINAÇÃO EXTERNA NA RAIA DE MALHA	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1353	Santa Cruz		
Setor	Classificação		
12	Reforma Ens. Infant.		
Responsável	Situação		
SME	Aprovada	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO "CMIE" PURURUCA, COM CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO, UM AUDITÓRIO, UMA SALA DE VÍDEO, DUAS SALAS DE AULA, REFORMA DA COZINHA, REFORMA DOS BANHEIROS, COLOCAÇÃO DE GRADE NO PÁTIO, PINTURA GERAL E COLOCAÇÃO DE MURAIAS.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1495	Santa Cruz		
Setor	Classificação		
12	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REVITALIZAÇÃO DA AV. BENEDITO VITALINO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1496	Santa Cruz		
Setor	Classificação		
12	Manutenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA AV. MAJOR ANIBAL. EM FRENTE A PADARIA DO JACO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1497	Santa Cruz		
Setor	Classificação		
12	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REFORMA NA VIELA PASSAGEM E MORADORES, UM PEQUENO ASFALTO, PINTURA, LIMPEZA E MELHORIA NAS ILUMINAÇÃO. ENTRADA PELA AV. EX. COMBATENTES Nº 861, SAINDO PARA AV. MAJOR ANIBAL Nº 788	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1498	Santa Cruz		
Setor	Classificação		
12	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL E RECUPERAR OS VESTIÁRIOS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1499	Santa Cruz		
Setor	Classificação		
12	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	OS MORADORES DA ESTRADA DO INGÁ SOLICITAM FAZER CANALETAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL PARALELO AO ASFALTO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1500	Santa Cruz		
Setor	Classificação		
12	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA AGUIMAR LOPES CORRÊA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1501	Santa Cruz		
Setor	Classificação		
12	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	BUEIROS E REDE DE ÁGUA PLUVIAIS ATÉ A ENTRADA DA FAZENDA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1502	Santa Cruz		
Setor	Classificação		
12	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	MANILHAMENTO DO CÓRREGO SITUADO NA RUA AGUIMAR LOPES CORRÊA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1503	Santa Cruz		
Setor	Classificação		
12	Implantação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	OBRAS PARA O CALÇADÃO DA AV. EX. COMBATENTES, COMO ACADEMIA DE GINÁSTICA AO AR LIVRE, MESA DE PING PONG E CHUVEIRÃO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1504	Santa Cruz		
Setor	Classificação		
12	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REFORMA DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS E COLOCAÇÃO DE GRADES NOS BUEIROS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1511	Santa Cruz		
Setor	Classificação		
12	Contenção		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA ENTRADA DA FAZENDA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		



Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1515	Santa Cruz		
Setor	Classificação		
12	Edificação CRAS		
Responsável	Situação		
SMAC	Aprovada	REFORMAR O ANTIGO POSTO DE SAÚDE PRA INSTALAÇÃO DO CRAS	
Executor	Execução da Obra		
SMAC	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1532	Santa Cruz		
Setor	Classificação		
12	Implantação		
Responsável	Situação		
SMA	Aprovada	INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA NA ENTRADA DO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SMA	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1560	Santa Cruz		
Setor	Classificação		
12	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINÁSIO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1561	Santa Cruz		
Setor	Classificação		
12	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER JUNTO AO CAMPO DO PONTO FINAL DE SANTA CRUZ	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1562	Santa Cruz		
Setor	Classificação		
12	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NA AV. CAPITÃO FRANKLIN, EM FRENTE A IGREJA CATÓLICA	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1683	Santa Cruz		
Setor	Classificação		
12	Drenagem		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NA VIELA AIRTON SENNA	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1779	Santa Cruz		
Setor	Classificação		
12	Implantação		
Responsável	Situação		
SMSP	Aprovada	IDENTIFICAÇÃO DOS NOMES DAS RUAS DO BAIRRO E DA NUMERAÇÃO DOS BLOCOS	
Executor	Execução da Obra		
SMSP	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0778	Santa Cruz II		
Setor	Classificação		
12	Contenção		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA SANTA LÚZIA	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0787	Santa Cruz II		
Setor	Classificação		
12	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL.	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0790	Santa Cruz II		
Setor	Classificação		
12	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	IMPLANTAÇÃO DE 02(DOIS) POSTES DE ILUMINAÇÃO NA SERVIDÃO CERQUEIRA.	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1682	Santa Cruz II		
Setor	Classificação		
12	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO PARA CONTER A RUA JOSÉ ALVES, CONFORME VISTORIA "FURBAN" NA RECLAMAÇÃO Nº. 589/09 FURBAN.	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0771	Santa Rita do Zarur		
Setor	Classificação		
12	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NO CAMPO SOCIETY ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL	
Executor	Execução da Obra		
SMEL	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0774	Santa Rita do Zarur		
Setor	Classificação		
12	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL, COM BRIQUEDOS, MESAS, BANCOS ATRÁS DO GOL, COM PORTÃO PARA FECHAMENTO DA ÁREA E CONSTRUÇÃO DE UM MURO ATRÁS DO VESTIÁRIO.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0777	Santa Rita do Zarur		
Setor	Classificação		
12	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE JURANDIR DO NASCIMENTO COM BANCOS, PINTURAS EM GERAL, REFORMA DOS BRINQUEDOS E COLOCAÇÃO DE APARELHOS DE GINÁSTICA.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0779	Santa Rita do Zarur		
Setor	Classificação		
12	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	RETIRADA DE REDE DE ESGOTO QUE PASSA EM TERRENO PARTICULAR, SITO A RUA LAMBARI.	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0780	Santa Rita do Zarur		
Setor	Classificação		
12	Reforma Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REFORMA DAS TRÊS PONTES LOCALIZADAS NAS RUAS CAMPOS, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E LAMBARI, DEVIDO À MÁ CONSERVAÇÃO DAS MESMAS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0781	Santa Rita do Zarur		
Setor	Classificação		
12	Saneamento Básico		
Responsável	Situação		
SAAE	Aprovada	DESPOLUIÇÃO DO CÓRREGO QUE CORTA O BAIRRO, RETIRANDO O ESGOTO QUE NELE É JOGADO.	
Executor	Execução da Obra		
SAAE	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0782	Santa Rita do Zarur		
Setor	Classificação		
12	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	REFORMA E PINTURA GERAL DA PRAÇA SEBASTIÃO BAGANHA.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0783	Santa Rita do Zarur		
Setor	Classificação		
12	Reforma Ens. Infant.		
Responsável	Situação		
SME	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NOS FUNDOS DO JARDIM DE INFÂNCIA MONTEIRO LOBATO.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0784	Santa Rita do Zarur		
Setor	Classificação		
12	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COMPLEMENTO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DA RUA CAMPINAS ATÉ O BAIRRO VERDE VALE.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0789	Santa Rita do Zarur		
Setor	Classificação		
12	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	ILUMINAÇÃO EM TODA A ÁREA DO CAMPO DE FUTEBOL	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/0791	Santa Rita do Zarur		
Setor	Classificação		
12	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NO NUCLEO PASSA QUATRO	
Executor	Execução da Obra		
SMEL	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0796	Santa Rita do Zarur		
Setor	Classificação		
12	Iluminação		
Responsável	Situação		
SMSP/DEIP	Aprovada	ILUMINAÇÃO NA RUA LAMBARI	
Executor	Execução da Obra		
SMSP/DEIP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/0799	Santa Rita do Zarur		
Setor	Classificação		
12	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE BANCOS COM COBERTURA NO CAMPO DE FUTEBOL.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1094	Santa Rita do Zarur		
Setor	Classificação		
12	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COMPLEMENTO DA GALERIA DA RUA SABARÁ	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1098	Santa Rita do Zarur		
Setor	Classificação		
12	Edificação CRAS		
Responsável	Situação		
SMAC	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UM CRAS	
Executor	Execução da Obra		
SMAC	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1148	Santa Rita do Zarur		
Setor	Classificação		
12	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, REFORMA DO VESTIARIO E REDIMENSIONAR A ÁREA DO CAMPO	
Executor	Execução da Obra		
SMP	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1194	Santa Rita do Zarur		
Setor	Classificação		
12	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	TROCA DO GRAMADO DO CAMPO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1505	Santa Rita do Zarur		
Setor	Classificação		
12	Urbanização Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA RAIÁ DE MALHA - RUA SÃO LOURENÇO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1506	Santa Rita do Zarur		
Setor	Classificação		
12	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE UMA REDE PLUVIAL E MATA BURRO NA RUA SANTOS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1507	Santa Rita do Zarur		
Setor	Classificação		
12	Calçada		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	COLOCAÇÃO DE PISO CIMENTICIO COM SIMBOLO DA CIDADE NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO - AV. N. S. DO AMPARO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1508	Santa Rita do Zarur		
Setor	Classificação		
12	Drenagem		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA PASSOS	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1509	Santa Rita do Zarur		
Setor	Classificação		
12	Reforma Geral		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	REFORMA DA CAPELA EXISTENTE NA LOCALIDADE TRÊS CRUZES AV. N. S. DO AMPARO	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1510	Santa Rita do Zarur		
Setor	Classificação		
12	Pavimentação		
Responsável	Situação		
SMO	Aprovada	RECAPEAMENTO COM "CБУQ"EM TODO O NÚCLEO PASSA QUATRO.	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1559	Santa Rita do Zarur		
Setor	Classificação		
12	Esporte Lazer		
Responsável	Situação		
SMEL	Aprovada	TROCA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL	
Executor	Execução da Obra		
SMO	OP		

Registro	Bairro	Descrição da Obra	
10/1635	Santa Rita do Zarur		
Setor	Classificação		
12	Sistema Viário		
Responsável	Situação		
SUSER	Aprovada	PINTURA HORIZONTAL NAS RUAS DO BAIRRO	
Executor	Execução da Obra		
SUSER	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1680	Santa Rita do Zarur		
Setor	Classificação		
12	Pavimentação		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO LOCALIZADA NA RUA MANGUEIRÃO, LIGANDO A RUA PEDRO ALCANTARA, NO NÚCLEO PASSA QUATRO.	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		
Registro	Bairro		Descrição da Obra
10/1681	Santa Rita do Zarur		
Setor	Classificação		
12	Revitalização		
Responsável	Situação		
FURBAN	Aprovada	COLOCAÇÃO DE BANCOS E MESAS NA ÁREA DO NÚCLEO PASSA QUATRO, RUA BELA VISTA	
Executor	Execução da Obra		
FURBAN	OP		